

TELÉFONO (511)2301409 / 2301412
(511)4141411 / 2301408
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA
AFTN : SPJCYGYJ
COM : CORPAC S.A.
e-mail : aisperu@corpac.gob.pe

PERÚ



Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
ÁREA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Apartado 680 LIMA 100 – PERÚ

NOTAM SUMMARY

31st JAN, 23

Horas expresadas en UTC
Time expressed in UTC

Los siguientes NOTAM Series A y C estuvieron en vigencia hasta el 2301312359.

The following NOTAM series A and C were in force until 2301312359.

“A” 2022 : 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 3988, 5200, 5201, 5286, 5332, 5465, 5532, 5558, 5707, 5708, 5709, 5716, 5737, 5738, 5745, 5746, 5747, 5748, 5765, 5766, 5781, 5826, 5827, 5828, 5829, 5941, 5962, 5998, 6030, 6080, 6110, 6112.

2023 : 0064, 0096, 0098, 0262, 0307, 0325, 0394, 0395, 0396, 0400, 0411, 0429, 0444, 0460, 0477, 0478, 0479, 0501, 0518, 0521, 0524, 0536, 0537, 0538, 0539, 0540, 0541, 0546, 0552, 0555, 0556, 0559, 0560, 0561, 0566, 0567, 0569, 0572, 0578, 0579, 0582, 0583, 0584, 0586, 0589, 0590, 0591, 0592.

“C” 2022 : 3950, 4023, 4801, 4945, 5029, 5095, 5110, 5111, 5201, 5225, 5234, 5275, 5276, 5300, 5301, 5306, 5398, 5436, 5485, 5509, 5570, 5571, 5572, 5573, 5577, 5578, 5579, 5581, 5582, 5600, 5601, 5602, 5604, 5606, 5609, 5612, 5613, 5614, 5615, 5616, 5619, 5623, 5624, 5625, 5626.

2023 : 0033, 0082, 0103, 0104, 0117, 0137, 0238, 0370, 0389, 0391, 0392, 0393, 0394, 0395, 0396, 0397, 0398, 0399, 0400, 0402, 0403, 0406, 0407, 0408, 0410, 0415, 0418, 0419, 0421.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES/LATEST PUBLICATIONS

AIP : AIRAC AIP AMDT 31/22

SUPLEMENTO AIP/AIP SUPPLEMENT

2012 : 23, 30.
2017 : 18.
2021 : 01, 06.
2022 : 03-07, 09, 10, 12, 13, 14.

AIC : 02/08; 04/10; 05/13; 04, 08, 11/15; 09, 10/18; 07/19; 07, 09, 15/20, 05, 08/21; 10, 13, 14/22; 01, 02, 03, 04/23.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		ANDAHUAYLAS – SPHY
C5275	22/12/06	2212061710/2302061800 EST Luces APAPI Pista 03 fuera de servicio. 2212061710/2302061800 EST APAPI lights Runway 03 inoperative.
C5276	22/12/06	2212061710/2302061800 EST Luces PAPI Pista 21 fuera de servicio. 2212061710/2302061800 EST PAPI lights Runway 21 inoperative.
C5581	22/12/30	2212301730/2303301800 EST VOR/DME AND Frecuencia 114.3 MHz/CH90X inutilizable. 2212301730/2303301800 EST AND VOR/DME Frequency 114.3 MHz/CH90X unserviceable.
C5582	22/12/30	2212301734/2303301800 EST Aeródromo cerrado. 2212301734/2303301800 EST Aerodrome closed.
C0117	23/01/11	2301111700/2304111700 EST ILS/DME IAND Frecuencia 109.7 MHz/CH34X inutilizable. 2301111700/2304111700 EST IAND ILS/DME Frequency 109.7 MHz/CH34X unserviceable.
		AREQUIPA – SPQU
A0325	23/01/19	2301241300/2302040300 Zona Restringida SPR 71 - VITOR activada del 24 al 28 de enero y del 31 de enero al 04 de febrero entre 1300/0300 UTC. Se requiere previa coordinación con el Grupo Aéreo N°4 La Joya, Grupo Aéreo N°2 Vítor y con AREQUIPA TWR. 2301241300/2302040300 Restricted Area SPR 71 - VITOR activated in January from 24 th and 28 th and from January 31 st and February 04 th between 1300/0300 UTC. Previous coordination with Grupo Aéreo N°4 La Joya, Grupo Aéreo N°2 Vítor and AREQUIPA TWR is required.
A0555	23/01/31	2301311755/2302021100 Turbo Jet A1 no disponible. 2301311755/2302021100 Turbo Jet A1 not available.
A0559	23/01/31	2301312000/2303010300 Sistema de Iluminación para la Aproximación de Precisión categoría I Pista 10 fuera de servicio. 2301312000/2303010300 Runway 10 Precision Approach Lighting System category I unserviceable.
A0560	23/01/31	2301312000/2303010300 Luces de destellos en secuencia de la Pista 10 inutilizable. 2301312000/2303010300 Runway 10 Sequenced flashing lights unserviceable.
A0561	23/01/31	2301312015/2303010300 Plataforma no disponible para pernocte. 2301312015/2303010300 Apron not available to stay overnight.
		ATALAYA – SPAY
C5225	22/12/01	2212011935/2303011935 EST Para evitar deterioro de capa asfáltica están prohibido los virajes después del aterrizaje en la Pista 22, aeronaves continuar rodaje hasta el final de la pista, efectuarán giro amplio de 180 grados en la plataforma de viraje de la Pista 04 y continuarán hacia Plataforma según instrucciones del operador AFIS. 2212011935/2303011935 EST In order to avoid deterioration of the asphaltic layer, turns are prohibited after landing in Runway 22. Aircrafts will taxi until the end of Runway, then will make a 180-degree turn on Runway 04 turning bay and subsequently continue to apron following AFIS instructions.
C5578	22/12/30	2212301615/2303311900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a domingo entre 1300/1900 UTC. 2212301615/2303311900 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Sunday between 1300/1900 UTC.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C5579	22/12/30	2212301618/2303311900 Servicios AFIS/FIS/AIS/ARO/COM/MET/ALRS operan de lunes a domingo entre 1300/1900 UTC. <i>2212301618/2303311900 AFIS/FIS/AIS/ARO/COM/MET/ALRS Services operate from Monday to Sunday between 1300/1900 UTC.</i>
C4801	22/10/31	AYACUCHO – SPHO 2210311857/PERM Turbo Jet A1 disponible. <i>2210311857/PERM Turbo Jet A1 available.</i>
C3950	22/08/31	CAJAMARCA – SPJR 2208311000/PERM Se suspende Procedimiento RNP RWY 34 (AR) en la página AIP PERÚ AD 2A SPJR 1. <i>2208311000/PERM RNP RWY 34 (AR) Procedure is suspended on page AD 2A SPJR 1 of AIP PERU.</i>
C5577	22/12/30	2212301610/2303312300 EST Torre de Control sin visibilidad en los primeros 150 m de la Pista 16 debido a árboles elevados a 1100 m al Suroeste del umbral de la Pista 16. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2212301610/2303312300 EST Control Tower without visibility over first 150 m from Runway 16 due to higher trees at 1100 m South-West from Runway 16 Threshold. Pilots caution to landing and take-off.</i>
C0399	23/01/31	2301311410/2302282300 Turbo Jet A1 disponible entre 1100/2300 UTC. <i>2301311410/2302282300 Turbo Jet A1 available between 1100/2300 UTC.</i>
C0400	23/01/31	2302011000/2302281100 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/RFFS disponible a solicitud entre 1000/1100 UTC. <i>2302011000/2302281100 AIS/ARO/COM/MET/TWR/RFFS Services available on request between 1000/1100 UTC.</i>
C5398	22/12/16	CHACHAPOYAS – SPPY 2212162107/2303031800 Anemómetro Pista 31 fuera de servicio. <i>2212162107/2303031800 Runway 31 Anemometer inoperative.</i>
A5200	22/11/19	CHICLAYO – SPHI 2211191755/PERM Todas las aeronaves deberán emplear asistencia de remolque en retroceso para abandonar plataforma. <i>2211191755/PERM All aircraft must vacate the apron with pushback assistance.</i>
A5201	22/11/19	2211191802/PERM Se permite el rodaje en plataforma de dos aeronaves, A320 y B737, o similares. <i>2211191802/PERM Taxiing on apron for two aircraft A320 and B737 or similar is allowed.</i>
A5286	22/11/22	2211222236/PERM Plataforma no disponible para pernocte de aeronaves. <i>2211222236/PERM Apron not available for overnight parking.</i>
A6080	22/12/30	2212302023/2303302300 Sistema de iluminación de aproximación de la Pista 19 inutilizable. <i>2212302023/2303302300 Runway 19 Approach Lighting System unserviceable.</i>
A0064	23/01/03	2301031830/2302152359 EST Se cancela información sobre las restricciones operacionales publicadas en el SUP AIP 09/22. <i>2301031830/2302152359 EST Related to AIP SUP 09/22, information regarding operational restrictions has been cancelled.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A0394	23/01/24	2301241455/2302282359 ILS CAT I ID IJAQ Frecuencia 109.7 MHz inutilizable. Los siguientes procedimientos: IAC ILS X Pista 19, IAC ILS W Pista 19, IAC ILS V Pista 19 están suspendidos. <i>2301241455/2302282359 ILS CAT I ID IJAQ Frequency 109.7 MHz unserviceable. Following procedures are suspended: IAC ILS X Runway 19, IAC ILS W Runway 19, IAC ILS V Runway 19.</i>
A0539	23/01/31	2301310002/2302022359 EST Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios se redujo a categoría 5. <i>2301310002/2302022359 EST Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.</i>
A0540	23/01/31	2301310010/2302282359 EST Calles de rodaje BRAVO, CHARLIE, DELTA y DELTA 1 cerradas debido a obras en progreso. Fase de transición en progreso. Revisar Suplemento AIP 09/22. <i>2301310010/2302282359 EST Taxiway BRAVO, CHARLIE, DELTA, and DELTA 1 closed due to work in progress. Transition phase in progress. See AIP Supplement 09/22.</i>
A0541	23/01/31	2301310002/2304302359 EST Servicios de suministro de combustible Turbo Jet A1 opera diariamente entre 1200/2000 UTC. Servicio después de las 2000 UTC contactar a PETROPERU al teléfono 074-232871 y celular 979852933. Se requiere previa coordinación. <i>2301310002/2304302359 EST Fuel supply Turbo Jet A1 Services operate daily between 1200/2000 UTC. Service after 2000 UTC contact PETROPERU by phone 074-232871 or mobile 979852933. Previous coordination is required.</i>
A0566	23/01/31	2301312210/2302282300 Luces de extremo de Pista 19 fuera de servicio. <i>2301312210/2302282300 Runway 19 end lights unserviceable.</i>
A0567	23/01/31	2301312213/2302282300 Luces de borde de Calle de rodaje DELTA opera cada 120 m. <i>2301312213/2302282300 Taxiway DELTA edge lights operate every 120 m.</i>
CHIMBOTE – SPEO		
C5095	22/11/21	2211211515/2302212100 Pistola de señales inutilizable. <i>2211211515/2302212100 Signals gun unserviceable.</i>
C5626	22/12/31	2212312055/2303312100 EST Obstáculo de antena de 30 m de altura a 496 m del Umbral de la Pista 19 y a 25 m de altura a 570 m del Umbral de la Pista 19. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. Contactar dependencia AFIS. <i>2212312055/2303312100 EST Obstacle antenna 30 m height at 496 m from Runway 19 Threshold and 25 m height at 570 m from Runway 19 Threshold. Pilots caution to landing and take-off. Contact to AFIS unit.</i>
CUSCO – SPZO		
A5781	22/12/17	2212170037/2302170345 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP/OMA operan diariamente entre 1100/2359 UTC y 0000/0345 UTC. <i>2212170037/2302170345 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP/OMA Services operate daily between 1100/2359 and 0000/0345 UTC.</i>
A6110	22/12/31	2212311322/2302282300 EST Para evitar el deterioro de la capa asfáltica, solo se permiten virajes en la pista con previa coordinación con Torre, después del aterrizaje, las aeronaves rodarán hasta la plataforma de viraje de pista disponible y abandonarán la pista activa. <i>2212311322/2302282300 EST In order to avoid deterioration of the asphaltic layer, turns on runway are allowed only with previous authorization from Tower, after landing, the aircraft will taxi to the first runway turning bay available and vacate the active runway.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A6112	22/12/31	2212311335/2302282330 EST Debido a superficie desnivelada a lo largo de la Calle de rodaje CHARLIE, pilotos precaución. Contactar con Torre de Control. <i>2212311335/2302282330 EST Due to uneven surface along Taxiway CHARLIE, pilots caution. Contact Control Tower.</i>
C5300	22/12/08	2212082201/2303082359 EST Debido a obras en progreso se prohíbe todo tipo de operaciones aéreas sobre el área de construcción del aeropuerto de Chinchero. Coordenadas: 132500S/0720349W, 132445S/0720310W, 132209S/0720447W, 132157S/0720414W. Desde el nivel del terreno hasta los 700 pies. <i>2212082201/2303082359 EST Due to work in progress, all types of air operations are prohibited over the construction area of Chinchero airport. Coordinates: 132500S/0720349W, 132445S/0720310W, 132209S/0720447W, 132157S/0720414W. From Ground level to 700 feet.</i>
A0518	23/01/30	2301301300/2303312330 EST Torre de Control sin visibilidad en los primeros 1550 m del Umbral de Pista 28 debido a construcción de edificios. <i>2301301300/2303312330 EST Control Tower without visibility over first 1550 m from Runway 28 Threshold due to building constructions.</i>
A0524	23/01/30	2301301724/2302062330 EST Turbo Jet A1 no disponible. <i>2301301724/2302062330 EST Turbo Jet A1 not available.</i>
A0552	23/01/31	2301311355/2302282330 EST Frecuencia CUSCO APP 120.6 MHz inutilizable. Frecuencia alterna 118.2 MHz disponible. <i>2301311355/2302282330 EST CUSCO APP Frequency 120.6 MHz unserviceable. Alternate Frequency 118.2 MHz available.</i>
C5614	22/12/31	HUÁNUCO – SPNC 2212311408/2303311900 EST Para evitar el deterioro de la capa asfáltica, los virajes después del aterrizaje están prohibidos. Las aeronaves rodarán hasta el final de la Pista, efectuarán giro de 180 grados en la plataforma de viraje y posteriormente continuarán a la plataforma con las instrucciones del operador AFIS. <i>2212311408/2303311900 EST To avoid deterioration of the asphaltic layer, turns after landing are prohibited. Aircraft will taxi until the end of Runway, then will make a 180-degree turn on Runway turning bay and subsequently continue to apron following AFIS instructions.</i>
C5615	22/12/31	2212311406/2303311900 EST Franja de Pista 07 desnivelada en los primeros 1100 m al lado derecho y a 25 m del eje longitudinal. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2212311406/2303311900 EST Runway 07 Strip not leveled on first 1100 m right side and at 25 m from centre line. Pilots caution to landing and take-off.</i>
C5616	22/12/31	2212311406/2303311900 EST Desprendimiento de la capa asfáltica a 220 m del Umbral de la Pista 07, lado derecho del eje de pista. <i>2212311406/2303311900 EST Asphaltic layer detachment at 220 m from Runway 07 Threshold, from Runway centre line right side.</i>
C0394	23/01/31	2301311354/2302281900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1300/1900 UTC. <i>2301311354/2302281900 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/1900 UTC.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C0395	23/01/31	2301311354/2302281900 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET operan diariamente entre 1300/1900 UTC. 2301311354/2302281900 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET Services operate daily between 1300/1900 UTC.
C0419	23/02/01	2302011900/2302012300 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/RFFS disponibles a solicitud. 2302011900/2302012300 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/RFFS Services available on request.
ILO – SPLO		
C0398	23/01/31	2301311411/2304302100 Luces PAPI Pista 12 fuera de servicio. 2301311411/2304302100 Runway 12 PAPI lights unserviceable.
C0402	23/01/31	2302011000/2303231300 Servicios FIS/AFIS/COM/MET/ARO/AIS disponibles a solicitud de lunes a miércoles entre 1000/1300 UTC. 2302011000/2303231300 FIS/AFIS/COM/MET/ARO/AIS Services available on request from Monday to Wednesday between 1000/1300 UTC.
C0403	23/01/31	2302011100/2303231300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios disponibles a solicitud de lunes a miércoles entre 1100/1300 UTC. 2302011100/2303231300 Rescue and Fire Fighting Services available on request from Monday to Wednesday between 1100/1300 UTC.
IÑAPARI – SPIN		
C5606	22/12/31	2212311330/2303312300 EST Pista 15/33 no disponible. 2212311330/2303312300 EST Runway 15/33 not available.
IQUITOS – SPQT		
A3988	22/09/13	2209131300/2302152330 Remoción de maleza a lo largo de las franjas de Pista 06/24. 2209131300/2302152330 Grass cutting along strips Runway 06/24.
A5745	22/12/15	2212151910/2302282300 Luces de destellos en secuencia de la Pista 06 inutilizable. 2212151910/2302282300 Runway 06 Sequenced flashing lights unserviceable.
A5746	22/12/15	2212151910/2302282300 Faro de aeródromo inutilizable. 2212151910/2302282300 Aerodrome beacon unserviceable.
A5747	22/12/15	2212151910/2302282300 Sistema PAPI Pista 06 lado izquierdo disponible. 2212151910/2302282300 Runway 06 PAPI System left side available.
A5748	22/12/15	2212151920/2302282300 Luces PAPI Pista 24 inutilizable. 2212151920/2302282300 Runway 24 PAPI lights unserviceable.
A5765	22/12/16	2212161210/2302282300 Sistema de iluminación de aproximación de la Pista 06 inutilizable. 2212161210/2302282300 Runway 06 Approach Lighting System unserviceable.
A5766	22/12/16	2212161210/2302282300 Torre de Control sin visibilidad a la pista. 1500 m del Umbral de Pista 06, 500 m del umbral de la Pista 24. Cuadrantes Noroeste, Sur, Suroeste sin visibilidad debido a luces de la plataforma. 2212161210/2302282300 Control Tower without visibility to the runway. 1500 m from Runway 06 Threshold, 500 m from Runway 24 Threshold. North-West, South, and South-West Quadrants without visibility due to apron lighting.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		JAÉN – SPJE
C5600	22/12/31	2212311254/2303312100 EST Debido a la ubicación de la dependencia AFIS, no se dispone de visualización de la longitud de la Pista 16/34 y de la plataforma. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2212311254/2303312100 EST AFIS unit location without visualization of the length of Runway 16/34 and apron. Pilots caution to landing and take-off.</i>
C5601	22/12/31	2212311256/2303312100 EST Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue debido a desniveles a lo largo de la Pista 16/34. <i>2212311256/2303312100 EST Pilots caution to landing and take-off due to not leveled sectors along Runway 16/34.</i>
C5602	22/12/31	2212311257/2303312100 EST Umbral desplazado de la Pista 34 debido a fisuras en los primeros 300 m. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. Nuevas distancias declaradas Pista 34: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2200 m, LDA 2100 m. Pista 16: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2100 m, LDA 2100 m. <i>2212311257/2303312100 EST Runway 34 Displaced Threshold due to cracks on the first 300 m. Pilots caution to landing and take-off. New declared distances Runway 34: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2200 m, LDA 2100 m. Runway 16: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2100 m, LDA 2100 m.</i>
C5604	22/12/31	2212311300/2303312100 EST Luces PAPI Pista 34 inutilizables. <i>2212311300/2303312100 EST Runway 34 PAPI lights unserviceable.</i>
		JAUJA – SPJJ
C5201	22/11/30	2211301816/PERM Para evitar el deterioro de la capa asfáltica, los virajes después del aterrizaje en la Pista 31 están prohibidos. Las aeronaves rodarán hasta el final de la Pista, efectuarán giro de 180 grados en la plataforma de viraje de la Pista 13 y continuarán a la plataforma con las instrucciones del operador AFIS. <i>2211301816/PERM To avoid deterioration of the asphaltic layer, turns after landing are prohibited on Runway 31. Aircraft will taxi until the end of Runway, making a 180-degree turn on Runway 13 turning bay and aircraft will continue to apron following AFIS instructions.</i>
C5570	22/12/30	2212301522/2302281900 EST Señal en Pista 13/31, Designador de Pista 13/31, Eje de pista 13/31, Umbral de Pista 13/31, Borde de Pista 13/31, Zona de toma de contacto de Pista 13/31 no perceptibles. <i>2212301522/2302281900 EST Runway 13/31 Signal, Runway 13/31 Designator, Runway 13/31 centre line, Runway 13/31 Threshold, Runway 13/31 Edge, Runway 13/31 Touchdown zone no perceptible.</i>
C0391	23/01/31	2301311330/2302281900 Servicios FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO operan entre 1300/1900 UTC. <i>2301311330/2302281900 FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO Services operate between 1300/1900 UTC.</i>
C0392	23/01/31	2301311335/2302281900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan entre 1300/1900 UTC. <i>2301311335/2302281900 Rescue and Fire Fighting Services operate between 1300/1900 UTC.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C0393	23/01/31	2301311344/2302281900 EST Hueco con capa asfáltica deteriorada en los primeros 60 m de la Pista 13, pilotos precaución al aterrizaje y despegue. Distancias declaradas Pista 13: TORA 2750 m, ASDA 2810 m, TODA 2750 m, LDA 2750 m. Pista 31: TORA 2750 m, ASDA 2750 m, TODA 2750 m, LDA 2750 m. <i>2301311344/2302281900 EST Hole with deteriorated asphaltic layer over first 60 m in Runway 13, pilots caution to landing and take-off. Declared distances Runway 13: TORA 2750 m, ASDA 2810 m, TODA 2750 m, LDA 2750 m. Runway 31: TORA 2750 m, ASDA 2750 m, TODA 2750 m, LDA 2750 m.</i>
C0397	23/01/31	2301311355/2302281900 EST Hueco con desprendimiento de asfalto a 2155 m al lado izquierdo y a 2260 m al lado derecho de la Pista 31. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2301311355/2302281900 EST Hole with asphaltic detachment at 2155 m left side and at 2260 m right side Runway 31. Pilots caution to landing and take-off.</i>
C0406	23/01/31	2302011000/2302012300 Servicios AFIS/FIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS disponibles a solicitud entre 1000/1300 UTC y 1900/2300 UTC. <i>2302011000/2302012300 AFIS/FIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS Services available on request between 1000/1300 UTC and 1900/2300 UTC.</i>
C0396	23/01/31	JUANJUI – SPJI 2302011300/2302281900 Servicios FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2302011300/2302281900 FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
A5962	22/12/24	JULIACA – SPJL 2212241405/2303241405 Anemómetro de Pista 30 inutilizable. <i>2212241405/2303241405 Anemometer Runway 30 unserviceable.</i>
A5998	22/12/26	2212262015/2303102300 Frecuencia JULIACA TWR/APP 118.1 MHz inutilizable. Frecuencia alterna 130.1 MHz disponible. <i>2212262015/2303102300 JULIACA TWR/APP Frequency 118.1 MHz unserviceable. Alternate Frequency 130.1 MHz available.</i>
A0501	23/01/29	2301292015/2302092359 EST Aeródromo cerrado. <i>2301292015/2302092359 EST Aerodrome closed.</i>
C0238	23/01/19	LAS DUNAS - SPLH 2301192240/2304192230 EST Servicio AFIS opera diariamente entre 1400/2230 UTC. <i>2301192240/2304192230 EST AFIS Service operates daily between 1400/2230 UTC.</i>
C5234	22/12/02	LAS MALVINAS – SPWT 2212021416/2303022300 VOR/DME MLV Frecuencia 117.2 MHz/CH119X no disponible entre los radiales 100 y 140 a 3500 pies. <i>2212021416/2303022300 MLV VOR/DME Frequency 117.2 MHz/CH119X not available between radials 100 and 140 at 3500 feet.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		LIMA – SPJC
A5716	22/12/14	2301011130/2303312300 Se realizará una exhibición de drones diariamente entre 1130/2300 UTC. Coordenadas: 120500S/0770419W, 120511S/0770347W, 120535S/0770311W, 120618S/0770535W, 120540S/0770438W. Desde el nivel del terreno hasta los 160 pies. <i>2301011130/2303312300 Drones display will take place daily between 1130/2300 UTC. Coordinates: 120500S/0770419W, 120511S/0770347W, 120535S/0770311W, 120618S/0770535W, 120540S/0770438W. From Ground level to 160 feet.</i>
C5110	22/11/22	2211231100/2302232330 Precaución diariamente entre 1100/2330 UTC debido a actividades aerodeportivas en la línea de costa dentro de la Zona Restringida – SPR 68. Previa coordinación con LAS PALMAS TWR. Teléfono: 996669828. Tripulaciones de helicópteros y aeronaves ligeras deben ejercer vigilancia constante, mantener contacto visual y ceder el paso a las aeronaves aerodeportivas. Desde el nivel del terreno hasta los 700 pies. <i>2211231100/2302232330 Caution daily between 1100/2330 UTC due to air sports activities over coastline within Restricted Area – SPR 68. Previous coordination with LAS PALMAS TWR calling to 996669828. Helicopters and light aircraft crews must apply regular surveillance, maintaining visual contact with and yield to air sports aircraft. From Ground level to 700 feet.</i>
C5111	22/11/22	2211231100/2302232330 Parapentes operando en espacio aéreo de Miraflores entre Parque Tres Picos y Centro Comercial Larcomar diariamente entre 1100/2330 UTC. Parapentes tienen preferencia en el vuelo. Precaución tripulaciones, evitar interferencia en vuelo de parapentes y mantener contacto visual con parapentes y ceder el paso a las operaciones en dicha área. Coordenadas: 120719S/0770255W, 120811S/0770159W, 120759S/0770145W, 120748S/0770203W, 120728S/0770216W, 120701S/0770244W. Desde el nivel del terreno hasta los 700 pies. <i>2211231100/2302232330 Paragliders operating over Miraflores airspace between Tres Picos Park and Larcomar Shopping Center daily between 1100/2330 UTC. Paragliders have preference for flying. Crews caution, avoid interference with other paragliders nearby, maintain visual contact with themselves, and yield for operations over that area. Coordinates: 120719S/0770255W, 120811S/0770159W, 120759S/0770145W, 120748S/0770203W, 120728S/0770216W, 120701S/0770244W. From Ground level to 700 feet.</i>
A0096	23/01/05	2301052330/2302051800 EST Luces PAPI Pista 34 inutilizable. <i>2301052330/2302051800 EST Runway 34 PAPI lights unserviceable.</i>
A0098	23/01/05	2301052330/2302051800 EST Últimos 800 m de las luces de borde de la Calle de rodaje ALFA inutilizable. <i>2301052330/2302051800 EST Last 800 m from Taxiway ALFA edge lights unserviceable.</i>
A0262	23/01/15	2301151448/2302152300 EST Obstáculo a 4.5 km del umbral de la Pista 16 con rumbo Sudsudeste. Altitud 66.80 m. Coordenadas: 120238.57303S/0770609.63492W. Pilotos tener precaución al despegue. Contactar LIMA TWR. <i>2301151448/2302152300 EST Obstacle at 4.5 km from Runway 16 threshold Heading South-south-east, 66.80 m altitude. Coordinates: 120238.57303S/0770609.63492W. Pilots caution to take-off. Contact LIMA TWR.</i>
A0395	23/01/24	2301311600/2302011900 ILS/DME IJCH Frecuencia 109.7 MHz/CH34X no disponible debido a vuelo de verificación entre 1600/1900 UTC. Todas las aeronaves podrían esperar demoras. <i>2301311600/2302011900 IJCH ILS/DME Frequency 109.7 MHz/CH34X not available due to flight check. All aircrafts shall expect delays.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A0411	23/01/25	2301260000/2304010000 EST Pista 16R/34L no disponible. Procedimientos ILS V RWY 16R, ILS U RWY 16R, ILS T RWY 16R y RNP RWY 16R (AR) están suspendidos. <i>2301260000/2304010000 EST Runway 16R/34L unavailable. Procedures ILS V RWY 16R, ILS U RWY 16R, ILS T RWY 16R and RNP RWY 16R (AR) are suspended.</i>
A0429	23/01/26	2301260500/2304010500 EST Considerar Pista 16/34 como Pista 16L/34R. <i>2301260500/2304010500 EST Consider Runway 16/34 as Runway 16L/34R.</i>
A0477	23/01/27	2301272316/2302071000 Pista 16L/34R cerrada debido a obras en progreso. De lunes a sábado entre 0700/1000 UTC. <i>2301272316/2302071000 Runway 16L/34R closed due to work in progress. From Monday to Saturday between 0700/1000 UTC.</i>
A0478	23/01/27	2301272341/2304272359 Obras en progreso en las franjas de la Pista 16L/34R debido a maquinaria pesada. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2301272341/2304272359 Work in progress on strips Runway 16L/34R due to heavy machinery. Pilots caution to landing and take-off.</i>
A0479	23/01/27	2301272355/2304272359 Tomar precaución por obstáculo de grúas de construcción de 30 m a 61 m de altura a 295 m del lado derecho de la Pista 16/34. Coordenadas: 120149S/0770656.2W, 120135.2S/0770704.1W, 120148.1S/0770705.9W, 120144.9S/0770652.8W. <i>2301272355/2304272359 Caution due to construction cranes obstacle of 30 m to 61 m height at 295 m right side of Runway 16/34. Coordinates: 120149S/0770656.2W, 120135.2S/0770704.1W, 120148.1S/0770705.9W, 120144.9S/0770652.8W.</i>
A0537	23/01/30	2302041300/2302041600 ILS/DME IJCH Frecuencia 109.7 MHz/CH34X de la Pista 16L fuera de servicio debido a mantenimiento. <i>2302041300/2302041600 IJCH ILS/DME Frequency 109.7 MHz/CH34X Runway 16L unserviceable due to maintenance.</i>
A1307	22/03/23	LIMA – SPIM – FIR 2203240000/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ AMDT 30/22 como sigue: páginas AD2 SPJC 17D-1 RWY 16 RNAV ILROL 4G – AMVEX 4G – OPROS 2G y AD2 SPJC 17E-1 RWY 16 GAVOX 1F – RWY 34 GAVOX 1G / TRANSICIÓN SLS – BTE debe leerse NOTAS: Mantener régimen de ascenso mínima 260ft/NM (4.3 %) en lugar de: (4.2 %) <i>2203240000/PERM Make a hand amendment on AIP-PERU AMDT 30/22 as follows: pages AD2 SPJC 17D-1 RWY 16 RNAV ILROL 4G – AMVEX 4G – OPROS 2G and AD2 SPJC 17E-1 RWY 16 GAVOX 1F – RWY 34 GAVOX 1G / TRANSITION SLS – BTE to be read: NOTES: Maintain minimum climb rate 260ft/NM (4.3 %) instead of: (4.2 %).</i>
A1308	22/03/23	2203240000/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ AMDT 30/22 como sigue: páginas AD2 SPJC 17F-1 RWY 16 LIMA 3F. TRANSICIÓN: ILROL – AMVEX – OPROS – ILPIP y AD2 SPJC 17G-1 RWY 34 LIMA 3G TRANSICIÓN: ILROL – AMVEX – OPROS – ILPIP debe leerse NOTAS: Requiere pendiente mínima 5 % en lugar de 4.45 %. <i>2203240000/PERM Make a hand amendment on AIP-PERU AMDT 30/22 as follows: pages AD2 SPJC 17F-1 RWY 16 LIMA 3F. TRANSITION: ILROL – AMVEX – OPROS – ILPIP and AD2 SPJC 17G-1 RWY 34 LIMA 3G TRANSITION: ILROL – AMVEX – OPROS – ILPIP to be read: NOTES: Minimum slope required: 5 % instead of 4.45 %.</i>
A1309	22/03/23	2203240000/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ AMDT 30/22 como sigue: Páginas AD2 SPJC 17D-2 RWY 16 RNAV ILROL 4G – AMVEX 4G – OPROS 2G Coordenadas AMVEX: debe leerse 104802.0S/0764812.0W en lugar de 104802.0S/0764821.0W.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		2203240000/PERM Make a hand amendment on AIP-PERU AMDT 30/22 as follows: pages AD2 SPJC 17D-2 RWY 16 RNAV ILROL 4G – AMVEX 4G – OPROS 2G. Coordinates AMVEX to be read 104802.0S/0764812.0W instead of 104802.0S/0764821.0W.
A1310	22/03/23	<p>2203240000/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ AMDT 30/22 como sigue: en página AD2 SPJC 19B RWY 16 RNAV ATATU 2 – RNAV ILROL 4. Restricciones de velocidad debe leerse: LOBUS 200 kt en lugar de: LOBUS 250 kt y en la página AD2 SPJC 19C-1 RWY 16 ALDAL 2 eliminar (RNAV GNSS) en el título.</p> <p>2203240000/PERM Make hand amendment on AIP-PERU AMDT 30/22 as follows: pages AD 2 SPJC 19B RWY 16 RNAV ATATU 2 – RNAV ILROL 4. Speed restrictions to be read: LOBUS 200 kt instead of: LOBUS 250 kt and on page AD2 SPJC 19C-1 RWY 16 ALDAL 2 delete (RNAV GNSS) on the title.</p>
A1311	22/03/23	<p>2203240000/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ AMDT 30/22 como sigue: en página AD2 SPJC 21G y AD2 SPJC 21G-1 RNP RWY 16 (AR) considerar IAS MAX 200 kt en LOBUS.</p> <p>2203240000/PERM Make a hand amendment on AIP-PERU AMDT 30/22 as follows: Pages AD AD2 SPJC 21G and AD2 SPJC 21G-1 RNP RWY 16 (AR) consider IAS MAX 200 kt in LOBUS.</p>
A5465	22/12/01	<p>2301260000/2302082359 NOTAM de activación AIRAC AIP Suplementos 10/22, 12/22, 13/22 y 14/22 con vigencia a partir de 26 de enero de 2023. Suplemento 10/22 cambia y actualiza la información relacionada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (SPJC). Suplemento 12/22 cambia y actualiza las Salidas Normalizadas Vuelo por Instrumentos (SID) y carta de área – Rutas de Salida. Suplemento 13/22 cambia y actualiza las Llegadas Normalizadas Vuelo por Instrumentos (STAR) y Carta de Área – Rutas de Llegada. Suplemento 14/22 cambia y actualiza las Cartas de Aproximación por Instrumentos (IAC) y Carta de Aproximación Visual (VAC).</p> <p>2301260000/2302082359 Trigger NOTAM AIRAC AIP Supplement 10/22, 12/22, 13/22 and 14/22 with effect from January 26th, 2023. Supplement 10/22 change and update information related to Jorge Chavez International Airport (SPJC). Supplement 12/22 change and update Standard Instrument Departure (SID) and Area Chart – Departures Routes. Supplement 13/22 change and update Standard Terminal Arrival (STAR) and Area Chart – Arrival Routes. Supplement 14/22 change and update Instrumental Approaching Charts (IAC) and Visual Approaching Chart (VAC).</p>
A5826	22/12/19	<p>2212201200/2303171430 Ascenso de globo de prueba por encima del TMA de Trujillo diariamente entre 1200/1430 UTC. Se requiere previa coordinación con LIMA ACC y TRUJILLO TWR. Coordenada: 080242S/0790333W. Radio: 54 millas náuticas. Desde el nivel del terreno hasta ilimitado.</p> <p>2212201200/2303171430 Ascent of probe balloon above Trujillo TMA daily between 1200/1430 UTC. Previous coordination with LIMA ACC and TRUJILLO TWR is required. Coordinate: 080242S/0790333W. Radio: 54 nautical miles. From Ground level to unlimited.</p>
A5827	22/12/19	<p>2212201200/2303171430 Ascenso de globo de prueba por encima del TMA de Arequipa diariamente entre 1200/1430 UTC. Se requiere previa coordinación con LIMA ACC y AREQUIPA TWR. Coordenada: 162452S/0713203W. Radio: 54 millas náuticas. Desde el nivel del terreno hasta ilimitado.</p> <p>2212201200/2303171430 Ascent of probe balloon above Arequipa TMA daily between 1200/1430 UTC. Previous coordination with LIMA ACC and AREQUIPA TWR is required. Coordinate: 162452S/0713203W. Radio: 54 nautical miles. From Ground level to unlimited.</p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A5828	22/12/19	<p>2212201200/2303171430 Ascenso de globo de prueba por encima del aeródromo de Jauja diariamente entre 1200/1430 UTC. Se requiere previa coordinación con LIMA ACC y JAUJA AFIS. Coordenadas: 115459S/0751918W. Radio: 54 millas náuticas. Desde el nivel del terreno hasta ilimitado.</p> <p><i>2212201200/2303171430 Ascent of probe balloon above Jauja aerodrome daily between 1200/1430 UTC. Previous coordination with LIMA ACC and JAUJA AFIS is required. Coordinates: 115459S/0751918W. Radio: 54 nautical miles. From Ground level to unlimited.</i></p>
A5829	22/12/19	<p>2212201200/2303171430 Ascenso de globo de prueba por encima del TMA de Iquitos diariamente entre 1200/1430 UTC. Se requiere previa coordinación con LIMA ACC e IQUITOS TWR. Coordenadas: 034551S/0731517W. Radio: 54 millas náuticas. Desde el nivel del terreno hasta lo ilimitado.</p> <p><i>2212201200/2303171430 Ascent of probe balloon above Iquitos TMA daily between 1200/1430 UTC. Previous coordination with LIMA ACC and IQUITOS TWR is required. Coordinates: 034551S/0731517W. Radio: 54 nautical miles. From Ground level to unlimited.</i></p>
A6030	22/12/28	<p>2212290000/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ AMDT 31/22 como sigue página AD 2 SPQU 8 en VOR UAS debe leerse: VAR 5° W 2020 en lugar de: VAR 6° W 2020, y página AD 2A SPLO 5 en Pista 30 BRG MAG debe leerse: 300° en lugar de: 301°.</p> <p><i>2212290000/PERM Make hand amendment on AIP-PERU AMDT 31/22 as follows: Page AD 2 SPQU 8 in UAS VOR to be read: VAR 5° W 2020 instead of: VAR 6° W 2020, and page AD 2A SPLO 5 in Runway 30 BRG MAG to be read: 300° instead of: 301°.</i></p>
C4023	22/09/06	<p>2209061100/PERM Todas las aeronaves que despeguen de Anta-Huaraz, Chagual, Piás, Tulpo, Pata de Gallo o Huamachuco diariamente entre 1100/2300 UTC deben mantener código transponder asignado. En caso contrario seleccionar código 2000 y en caso de falla de equipo informar a la dependencia ATS.</p> <p><i>2209061100/PERM All aircraft taking-off from Anta-Huaraz, Chagual, Piás, Tulpo, Pata de Gallo or Huamachuco daily between 1100/2300 UTC must maintain the assigned transponder code. Otherwise select code 2000 and in case of equipment failure, inform the ATS unit.</i></p>
C5301	22/12/08	<p>2212082204/2303082359 EST Debido a obras en progreso se prohíbe todo tipo de operaciones aéreas sobre el área de construcción del aeropuerto de Chinchero. Coordenadas: 132500S/0720349W, 132445S/0720310W, 132209S/0720447W, 132157S/0720414W. Desde el nivel del terreno hasta los 700 pies.</p> <p><i>2212082204/2303082359 EST Due to work in progress, all types of air operations are prohibited over the construction area of Chinchero airport. Coordinates: 132500S/0720349W, 132445S/0720310W, 132209S/0720447W, 132157S/0720414W. From Ground level to 700 feet.</i></p>
A0307	23/01/18	<p>2301181508/2303312359 Frecuencia de EMERGENCIA 121.500 MHz fuera de servicio. Solo disponible en toda la TMA LIMA.</p> <p><i>2301181508/2303312359 EMERGENCY Frequency 121.500 MHz unserviceable. Only available in all LIMA TMA.</i></p>
A0444	2301/26	<p>2302230000/2303082359 AIRAC NIL.</p> <p><i>2302230000/2303082359 AIRAC NIL.</i></p>
A0589	23/02/01	<p>2302011230/2302012359 Procedimiento de Control de afluencia activado debido a razones operacionales como sigue: Se aplicará una separación de 07 minutos para aeronaves entrantes a FIR LIMA independientemente del nivel de vuelo. Asimismo, se mantendrá una separación de 10 en el mismo nivel según carta de acuerdo. Considerar IREMI y SORTA como el mismo punto. Considerar ARNEL y MOXOM como el mismo punto. Considerar LOBOT y TOSES como</p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
---------------	---------------	---------------

el mismo punto. Considerar ISIDI y DAMDU como el mismo punto. Excepto para vuelos con estatus de Búsqueda y Rescate (SAR), Humanitario, Evacuación Médica y Estado.

2302011230/2302012359 Flow Control procedure activated due to operational reasons as follows: Separation of 07 minutes between aircraft inbound LIMA FIR regardless flight level. Likewise, 10 minutes separation will be maintained at the same level according agreements letter. Consider IREMI and SORTA as the same point. Consider ARNEL and MOXOM as the same point. Consider LOBOT and TOSES as the same point. Consider ISIDI and DAMDU as the same point. Flights with status Search and Rescue (SAR), Humanitarian, Medical Evacuation and State are excluded.

A0591	23/02/01	<p>2302011440/2302012040 Cenizas volcánicas por erupción del volcán Sabancaya, posición 1547S/07150W. Nubes de cenizas volcánicas estimada a las 1330Z dentro de las siguientes coordenadas: 1541S/07217W, 1546S/07150W, 1550S/07149W, 1557S/07217W, 1541S/07217W. De Superficie a FL250. Pronóstico a la 1930Z. Nubes de cenizas volcánicas dentro de las siguientes coordenadas: 1537S/07219W, 1547S/07149W, 1552S/07149W, 1601S/07222W, 1537S/07219W. De Superficie a FL250.</p> <p><i>2302011440/2302012040 Volcanic ashes eruption of Mountain Sabancaya, position 1547S/07150W. Volcanic ashes clouds estimated at 1330Z within these coordinates: 1541S/07217W, 1546S/07150W, 1550S/07149W, 1557S/07217W, 1541S/07217W. From Surface to FL250. Forecast at 1930Z. Volcanic ashes clouds within coordinates: 1537S/07219W, 1547S/07149W, 1552S/07149W, 1601S/07222W, 1537S/07219W. From Surface to FL250.</i></p>
		NAZCA – SPZA
C5571	22/12/30	<p>2212301530/2303302200 Pistola de señales inutilizable.</p> <p><i>2212301530/2303302200 Signals gun unserviceable.</i></p>
C5572	22/12/30	<p>2212301529/2303302200 Frecuencia NASCA TWR 118.1 MHz y Frecuencia de emergencia 121.5 MHz opera con cobertura limitada.</p> <p><i>2212301529/2303302200 NASCA TWR Frequency 118.1 MHz and Emergency Frequency 121.5 MHz operate with limited coverage.</i></p>
C5573	22/12/30	<p>2212301535/2303302200 Luces APAPI Pista 25 no disponible a más de 0.8 millas náuticas debido a obstáculo. Pilotos tener precaución.</p> <p><i>2212301535/2303302200 Runway 25 APAPI lights not available over 0.8 nautical miles due to obstacle. Pilots caution.</i></p>
C5623	22/12/30	<p>2301011400/2303302200 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1400/2200 UTC.</p> <p><i>2301011400/2303302200 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1400/2200 UTC.</i></p>
C5624	22/12/31	<p>2301011400/2303302200 Torre de Control opera diariamente entre 1400/2200 UTC.</p> <p><i>2301011400/2303302200 Control Tower operate daily between 1400/2200 UTC.</i></p>
C5625	22/12/31	<p>2301011400/2303302200 Servicios AIS/ARO/COM/MET operan diariamente entre 1400/2200 UTC.</p> <p><i>2301011400/2303302200 AIS/ARO/COM/MET Services operate daily between 1400/2200 UTC.</i></p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		PISCO – SPSO
A5941	22/12/23	<p>2212232022/2303312300 Precaución aeronaves de categorías C - D - E y F debido a dos muros. 1) Altura 2.5 m. Coordenadas geográficas: 134451.66S/0761332.16W a 38 m al oeste de la Calle de rodaje ECHO y 86 m al oeste de la Calle de rodaje DELTA. 2) Altura 3 m. Coordenadas geográficas: 134510.32S/0761347.82W a 42 m al oeste de la Calle de rodaje ECHO y a 268 m al oeste de la Pista 04.</p> <p>2212232022/2303312300 Caution aircraft of categories C - D - E and F due to two obstacles walls: 1) 2.5 m height. Geographic coordinates: 134451.66S/0761332.16W at 38 m west from Taxiway ECHO and 86 m west from Taxiway DELTA. 2) 3 m height. Geographic coordinates: 134510.32S/0761347.82W at 42 m west from Taxiway ECHO and 268 m west from Runway 04.</p>
A0546	23/01/31	<p>2301310100/2302281100 EST Pista 22/04 cerrada debido a mantenimiento diariamente entre 0400/1100 UTC. Los vuelos comerciales, internacionales y de Aviación General que alternen están autorizados a operar con previa coordinación de LIMA ACC y PISCO TWR.</p> <p>2301310100/2302281100 EST Runway 22/04 closed due to maintenance daily between 0400/1100 UTC. Alternate Commercial, International and General Aviation Flights are allowed to operate with previous LIMA ACC and PISCO TWR coordination.</p>
A0579	23/02/01	<p>2302010005/2302020459 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios se redujo a categoría 5.</p> <p>2302010005/2302020459 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.</p>
A0586	23/02/01	<p>2302041200/2302052330 Ejercicio de lanzamiento de paracaidismo sobre Pozo Santo, Pisco, entre 1200/2330 UTC. Se requiere previa coordinación con PISCO TWR. Coordenadas: 134615S/0760555W. Radio: 05 millas náuticas. Desde el nivel del terreno hasta FL135.</p> <p>2302041200/2302052330 Parachute Jumping Exercise over Pozo Santo Zone, Pisco, between 1200/2330 UTC. Previous coordination with PISCO TWR is required. Coordinates: 134615S/0760555W. Radio: 05 nautical miles. From Ground to FL135.</p>
		PIURA – SPUR
C0388	23/01/31	<p>2302010900/2302011200 Servicios COM/MET disponibles a solicitud entre 0200/0300 UTC y 0900/1200 UTC.</p> <p>2302010900/2302011200 COM/MET Services available on request between 0200/0300 UTC and 0900/1200 UTC.</p>
C0389	23/01/31	<p>2302010200/2302281200 Servicios TWR/APP/AIS/ARO/RFFS disponibles a solicitud entre 0200/0330 UTC y entre 1100/1200 UTC.</p> <p>D) 0200-0330 1100-1200</p> <p>2302010200/2302281200 TWR/APP/AIS/ARO/RFFS Services available on request between 0200/0330 UTC and between 1100/1200 UTC.</p>
		PUCALLPA – SPCL
A5532	22/12/05	<p>2212051840/PERM Debido a la capacidad de la plataforma no está permitido el pernocte en parqueo. Para más información contactar con Aeropuertos del Perú Pucallpa por correo electrónico carlosgonzales@adp.com.pe y por teléfono al 961666872.</p> <p>2212051840/PERM Due to apron capacity, overnight parking is not allowed. For further information contact Aeropuertos del Perú Pucallpa by email at carlosgonzales@adp.com.pe and by phone at 961666872.</p>
A5737	22/12/15	<p>2212151645/2303152300 EST Todas las aeronaves deberán emplear asistencia de remolque en retroceso para abandonar plataforma.</p> <p>2212151645/2303152300 EST All aircraft must vacate the apron with pushback assistance.</p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A5738	22/12/15	2212151650/2303152300 EST Puesto de estacionamiento número 8 no disponible. <i>2212151650/2303152300 EST Aircraft stand number 8 not available.</i>
A0460	23/01/27	2301271300/2303310100 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan diariamente entre 1300/0100 UTC. <i>2301271300/2303310100 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP Services operate daily between 1300/0100 UTC.</i>
A0578	23/01/31	2302010100/2302280300 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP disponibles a solicitud. Los días 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 y 26 de febrero entre 0100/0130 UTC; y del 01 al 03, del 06 al 10, del 13 al 17, del 20 al 24, 27 y 28 de febrero entre 0100/0300 UTC. <i>2302010100/2302280300 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP Services available on request. In February, days: 04th, 05th, 11th, 12th, 18th, 19th, 25th and 26th between 0100/0130 UTC; and from 1st to 3rd, from 6th to 10th, from 13th to 17th, from 20th to 24th, 27th and 28th between 0100/0300 UTC.</i>
A0592	23/02/01	2302011500/2302012000 Reporte de Condición de Pista 02 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR Mojada/Mojada/Mojada <i>2302011500/2302012000 Runway 02 Condition Report 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR Wet/Wet/Wet.</i>
		PUERTO ESPERANZA – SPEP
C5306	22/12/09	2212091400/2302061900 Frecuencia VOR PZA 113.9 MHz inutilizable. <i>2212091400/2302061900 PZA VOR Frequency 113.9 MHz unserviceable.</i>
		PUERTO MALDONADO – SPTU
C5485	22/12/23	2212231500/2301252250 EST Primeros 1000 m de la Pista 19 por debajo del valor mínimo de rozamiento 0.43 HB. Superficie resbaladiza cuando está mojada. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2212231500/2301252250 EST Runway 19 first 1000 m under the minimum friction value 0.43 HB. Slipperiness surface when wet. Pilots caution to landing and take-off.</i>
C5609	22/12/31	2212311346/2302282300 EST Sistema de iluminación de aproximación de la Pista 01 opera cada 60 m. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2212311346/2302282300 EST Runway 01 Approach Lighting System operate every 60 m. Pilots caution to landing and take-off.</i>
C0137	23/01/12	2301122100/2303312300 EST Pista 19 los primeros 1000 m por debajo del valor mínimo de rozamiento 0.43 HB. Superficie resbaladiza cuando está mojada. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2301122100/2303312300 EST Runway 19 first 1000 m under the minimum friction value 0.43 HB. Slipperiness surface when wet. Pilots caution to landing and take-off.</i>
C0370	23/01/29	2301291605/2302282250 EST Turbo Jet A1 no disponible. <i>2301291605/2302282250 EST Turbo Jet A1 not available.</i>
C0410	23/01/31	2301312130/2302052300 EST Luces de borde de pista 01/19 fuera de servicio. <i>2301312130/2302052300 EST Runway 01/19 edge lights unserviceable.</i>
C0421	23/01/31	2302011725/2302012230 Reporte de Condición de Pista 01 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR Mojada/Mojada/Mojada. <i>2302011725/2302012230 Runway 01 Condition Report 5/5/5 100/100/100 NR/NR/NR Wet/Wet/Wet.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		RIOJA – SPJA
C5029	22/11/17	2211171300/2302172100 Plataforma de viraje de la Pista 16/34 cerrada. 2211171300/2302172100 Runway 16/34 turning bay closed.
C5436	22/12/19	2212201300/2303182100 EST Servicios FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO operan de lunes a sábado entre 1300/2100 UTC. 2212201300/2303182100 EST FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO Services operate from Monday to Saturday between 1300/2100 UTC.
C0082	23/--/--	2301071710/2304071800 EST Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios no disponibles 2301071710/2304071800 EST Rescue and Fire Fighting Services not available.
C0103	23/01/10	2301101800/PERM Corrijase a mano en la AIP-PERÚ página AD 2A 10 Rioja – SPJA: donde dice: No se brindan servicios COM/MET/AFIS/RCCI, Debe decir: Se brindan los servicios AFIS/FIS/ALRS/COM/MET/ARO/AIS 2301101800/PERM Make a hand amendment in AIP-PERU page AD 2A 10 Rioja – SPJA: to be read: Se brindan los servicios AFIS/FIS/ALRS/COM/MET/ARO/AIS; instead of: No se brindan servicios COM/MET/AFIS/RCCI.
C0104	23/01/10	2301101800/PERM Corrijase a mano en la AIP-PERÚ página AD 2A 10 Rioja – SPJA: en Resistencia PCN debe decir: 16/F/C/X/T; en vez de 16/F/C/Y/U. 2301101800/PERM Make a hand amendment in AIP-PERU page AD 2A 10 Rioja – SPJA: Resistencia PCN to be read: 16/F/C/X/T; instead of: 16/F/C/Y/U.
		TACNA – SPTN
A5332	22/11/25	2211251655/PERM Servicios COM/MET operan entre 1100/0300 UTC. 2211251655/PERM COM/MET Services operate between 1100/0300 UTC.
A0536	23/01/30	2301302220/2302062359 EST Turbo Jet A1 no disponible. 2301302220/2302062359 EST Turbo Jet A1 not available.
A0538	23/01/30	2301302255/2303010300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios se redujo a categoría 5. 2301302255/2303010300 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.
		TALARA – SPYL
A5707	22/12/14	2212141710/2303142100 EST Luces de borde de Pista 17/35 instaladas. 2212141710/2303142100 EST Runway 17/35 edge lights installed.
A5708	22/12/14	2212141710/2303142100 EST Luces de borde de Calles de rodaje ALFA y BRAVO instaladas. 2212141710/2303142100 EST Taxiways ALFA and BRAVO edge lights installed.
A5709	22/12/14	2212141745/2303142100 EST Turbo Jet A1 no disponible. 2212141745/2303142100 EST Turbo Jet A1 not available.
A0396	23/01/24	2301241910/2304242359 Pistola de señales inutilizable. 2301241910/2304242359 Signals gun unserviceable.
A0400	23/01/24	2301242130/2302160300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios se redujo a categoría 5. 2301242130/2302160300 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A0590	23/02/01	2302012100/2302021300 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/RFFS disponible a solicitud. Diariamente entre 1200/1300 UTC y 2100/0300 UTC. <i>2302012100/2302021300 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/RFFS Services available on request. Daily between 1200/1300 UTC and 2100/0300 UTC.</i>
C5509	22/12/24	TARAPOTO – SPST 2212242318/2303242359 Últimos 350 m de la Pista 35 cerrados debido a obras en progreso. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. Distancias declaradas Pista 35: TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m. Distancias declaradas Pista 17: TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m. <i>2212242318/2303242359 Last 350 m Runway 35 closed due to work in progress. Pilots caution to landing and take-off. Declared distances Runway 35: TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m. Declared distances Runway 17: TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m.</i>
C5619	22/12/31	2212311835/2303242359 Calle de rodaje BRAVO cerrada debido a obras en progreso. <i>2212311835/2303242359 Taxiway BRAVO closed due to work in progress.</i>
C0407	23/01/31	2302011100/2305010300 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP disponible a solicitud entre 1100/1200 UTC y entre 0000/0300 UTC. <i>2302011100/2305010300 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP/RFFS Services available on request between 1100/1200 UTC and between 0000/0300 UTC.</i>
C0408	23/01/31	2302011000/2305010300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios disponibles a solicitud entre 1000/1200 UTC y entre 0000/0300 UTC. <i>2302011000/2305010300 Rescue and Fire Fighting Services available on request between 1100/1200 UTC and between 0000/0300 UTC.</i>
C5612	22/12/31	TINGO MARIA – SPGM 2212311356/2303171900 EST Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2212311356/2303171900 EST FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C5613	22/12/31	2212311357/2303301700 EST APAPI Pista 19 fuera de servicio. <i>2212311357/2303301700 EST APAPI Runway 19 inoperative.</i>
A5558	22/12/06	TRUJILLO – SPRU 2212062254/PERM Posibles oscilaciones en radial 065 a FL170 del DVOR/DME TRU a distancias 8, 13 y 29 DME. Tener precaución al usar la SID VATES 2F y STAR VATES 2A en el tramo de la aerovía V5. <i>2212062254/PERM Possible oscillations in radial 065 at FL170 TRU DVOR/DME at distances 8, 13 and 29 DME. Caution with SID VATES 2F and STAR VATES 2A in airway segment V5.</i>
A0521	23/01/30	2302011200/2302282230 Servicio de suministro de combustible Turbo JET A1 y AVGAS 100LL opera los lunes y viernes entre 1200/2000 UTC, los martes, miércoles y sábados entre 1200/2230 UTC y los jueves entre 1200/2130 UTC. <i>2302011200/2302282230 Turbo JET A1 and AVGAS 100 LL Fuel supply Service operate on Mondays and Fridays between 1200/2000 UTC, on Tuesdays, Wednesday, and Saturdays between 1200/2230 UTC, and Thursday between 1200/2130 UTC.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A0556	23/01/31	2301312000/2302152300 Corte y remoción de maleza a lo largo de las franjas de la Pista 20/02 entre 2000/2300 UTC. <i>2301312000/2302152300 Grass cutting along strip Runway 20/02 between 2000/2300 UTC.</i>
A0569	23/01/31	2301312213/2304302300 Luces de destellos en secuencia de la Pista 02 opera con capacidad limitada cada 60 m. <i>2301312213/2304302300 Runway 02 Sequenced flashing lights operate with limited capacity every 60 m.</i>
A0572	23/01/31	2302010400/2304301159 Servicio AIS/ARO no disponible entre 0400/1200 UTC. Todos los Planes de vuelo (FPL) y propuestas de NOTAM deben ser enviadas vía correo electrónico a aissps@corpac.gob.pe / aisaropisco@gmail.com y contactar vía telefónica a 056-542747 / 414-1000 anexo 5673 / Celular: 978470412. <i>2302010400/2304301159 AIS/ARO Service not available between 0400/1200 UTC. All Flight Plans (FPL) and NOTAM proposal must be sent to email aissps@corpac.gob.pe / aisaropisco@gmail.com and contact by telephone 056-542747 / 414-1000 extension 5673 / mobile phone 978470412.</i>
A0582	23/02/01	2302010700/2302281045 Plataforma cerrada debido a mantenimiento los días 01 y 02 de febrero entre 0700/1045 UTC y el 03 y 28 de febrero entre 0500/1045 UTC. <i>2302010700/2302281045 Apron closed due to maintenance in February days: 01st and 02nd between 0700/1045 UTC and 03rd and 28th between 0500/1045 UTC.</i>
A0583	23/02/01	2302010700/2302281045 Pista 02/20 cerrada debido a mantenimiento los días 01 y 02 de febrero entre 0700/1045 UTC y el 03 y 28 de febrero entre 0500/1045 UTC. <i>2302010700/2302281045 Runway 02/20 closed due to maintenance in February days: 01st and 02nd between 0700/1045 UTC and 03rd and 28th between 0500/1045 UTC.</i>
A0584	23/02/01	2302010700/2302281045 Calles de rodaje ALFA y BRAVO cerradas debido a mantenimiento los días 01 y 02 de febrero entre 0700/1045 UTC y el 03 y 28 de febrero entre 0500/1045 UTC. <i>2302010700/2302281045 Taxiways ALFA and BRAVO closed due to maintenance in February days: 01st and 02nd between 0700/1045 UTC and 03rd and 28th between 0500/1045 UTC.</i>
TUMBES – SPME		
C0415	23/02/01	2302011500/2303010300 Servicios COM/MET opera entre 1500/0300 UTC. <i>2302011500/2303010300 COM/MET Services operate between 1500/0300 UTC.</i>
YURIMAGUAS – SPMS		
C4945	22/11/11	2211112100/2302282100 Umbral de la Pista 09 desplazado debido a hundimiento a 100 m, lado derecho. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. Nuevas Distancias Declaradas: Pista 09: TORA 1700 m TODA 1700 m, ASDA 1760 m, LDA 1700 m. Pista 27: TORA 1700 m, TODA 1700 m, ASDA 1700 m, LDA 1700 m. <i>2211112100/2302282100 Runway 09 Displaced Threshold due to subsidence at 100 m, right side. Pilots caution to landing and take-off. New declared distances Runway 09: TORA 1700 m TODA 1700 m, ASDA 1760 m, LDA 1700 m. Runway 27: TORA 1700 m, TODA 1700 m, ASDA 1700 m, LDA 1700 m.</i>
C0033	23/02/01	2301031300/2303312100 Servicios FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS opera entre 1300/2100 UTC. <i>2301031300/2303312100 FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS Services operate between 1300/2100 UTC.</i>