

TELÉFONO (511) 2301409 / 2301412  
(511) 4141411 / 2301408  
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA  
AFTN : SPJCYGYJ  
COM : CORPAC S.A.  
e-mail : aisperu@corpac.gob.pe



**PERÚ**  
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.  
ÁREA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA  
Apartado 680 LIMA 100 – PERÚ

**NOTAM SUMMARY**  
**30<sup>TH</sup> JUN, 24**  
Horas expresadas en UTC  
Time expressed in UTC

Los siguientes NOTAM Series A y C estuvieron en vigencia hasta el 2406302359.  
*The following NOTAM series A and C were in force until 2406302359.*

**“A”**     **2023**     :   2973, 4026, 4414, 4771, 6069, 6209.

**2024**     :   0495, 1360, 1376, 1427, 1571, 1924, 2169, 2272, 2341, 2362, 2424, 2427, 2445, 2610, 2625,  
                  2646, 2672, 2690, 2743, 2750, 2751, 2752, 2753, 2757, 2758, 2769, 2770, 2772, 2774, 2775,  
                  2776, 2778, 2783, 2784, 2817, 2822, 2825, 2827, 2828, 2831, 2846, 2847, 2857, 2858, 2859,  
                  2862, 2863, 2865, 2866, 2868, 2869.

**“C”**     **2022**     :   4023.

**2023**     :   0839, 0840.

**2024**     :   0545, 0599, 0680, 0682, 1141, 1512, 1534, 1548, 1589, 1636, 1646, 1722, 1817, 1818, 1819,  
                  1834, 1835, 1951, 1952, 1953, 1955, 1965, 1982, 1983, 2011, 2027, 2063, 2103, 2120, 2127,  
                  2128, 2129, 2130, 2133, 2134, 2146, 2153, 2168, 2201, 2202, 2228, 2230, 2232, 2234, 2252,  
                  2253, 2256, 2258, 2260, 2262, 2271, 2272, 2275, 2277, 2281, 2282, 2287, 2288, 2290, 2291,  
                  2292, 2293, 2295, 2296, 2297, 2298, 2306, 2308, 2309.

## ÚLTIMAS PUBLICACIONES / LATEST PUBLICATIONS

**AIP**                 :                 AIRAC AIP AMDT 31/22

## LISTA DE VERIFICACION DE SUP AIP Y AIC / CHECKLIST OF AIP SUP AND AIC

**AIRAC AIP SUP**   :                 12/22 13/22 14/22 19/23 21/23 23/23 25/23.

**AIP SUP**           :                 23/12 18/17 01/21 06/21 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 09/22  
                          01/23 02/23 04/23 05/23 06/23 09/23 10/23 11/23 12/23 13/23  
                          14/23 18/23 20/23 22/23 24/23 01/24 02/24 04/24.

**AIC**                 :                 02/08 04/10 05/13 04/15 11/15 09/18 10/18 07/20 09/20 05/21  
                          08/21 10/22 06/23 10/23 13/23 15/23 01/24 02/24 03/24 04/24  
                          05/24 06/24 08/24.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
---------------	---------------	---------------

**ANDAHUAYLAS – SPHY**

C2290	24/06/29	2406291525/2409301900 Pistola de señales fuera de servicio. 2406291525/2409301900 <i>Signals gun inoperative.</i>
C2291	24/06/29	2406291525/2409301900 Peligro aviario en la Pista 03/21. 2406291525/2409301900 <i>Bird hazard on Runway 03/21.</i>
C2292	24/06/29	2406291525/2409301900 Frecuencia ILS/DME IAND 109.700 MHz/CH34X inutilizable. 2406291525/2409301900 <i>IAND ILS/DME Frequency 109.700 MHz/CH34X unserviceable.</i>
C2293	24/06/29	2406291525/2409301900 Servicios FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET/RFFS operan entre 1100/1900 UTC. 2406291525/2409301900 <i>FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET/RFFS Services operate between 1100/1900 UTC.</i>

**ANDOAS – SPAS**

C2128	24/06/17	2406171750/2409152000 Pista 12/30 cerrada. 2406171750/2409152000 <i>Runway 12/30 closed.</i>
C2129	24/06/17	2406171750/2409152000 Servicios AFIS/MET/RFFS no disponible. 2406171750/2409152000 <i>AFIS/MET/RFFS Services not available.</i>
C2130	24/06/17	2406171750/2409152000 Frecuencia VOR/DME OAS 116.8 MHZ/ CH115X inutilizable. 2406171750/2409152000 <i>OAS VOR/DME Frequency 116.8 MHZ/ CH115X unserviceable.</i>
C2133	24/06/17	2406171840/2409152000 Luces PAPI Pista 12 inutilizable. 2406171840/2409152000 <i>Runway 12 PAPI lights unserviceable.</i>
C2134	24/06/17	2406171840/2409152000 Sistema de iluminación para la aproximación Pista 12 inutilizable. 2406171840/2409152000 <i>Precision Approach Lighting System Runway 12 unserviceable.</i>

**ANTA – SPHZ**

C2232	24/06/25	2406251300/PERM Nuevo Número de Clasificación de Pavimentos (PCN) en vigor: Pista 16/34 43 F/C/X/T; Calle de rodaje 47 F/C/X/T; y Plataforma 47 F/C/X/T. 2406251300/PERM <i>New Pavement Classification Number (PCN) in force: Runway 16/34 43 F/C/X/T; Taxiway 47 F/C/X/T; and Apron 47 F/C/X/T.</i>
C2234	24/06/25	2406251300/PERM Dimensiones de Pista: Pista 16: 2900 m x 30 m; Franja: 3020 m x 80 m; Pista 34: 2900 m x 30 m; Franja: 3020 m x 80 m. RESA: Umbral Pista 16: 90 m x 60 m y Umbral Pista34: 90 m x 60 m. 2406251300/PERM <i>Runway dimension: Runway 16: 2900 m x 30 m; Strip: 3020 m x 80 m; Runway 34: 2900 m x 30 m; Strip: 3020 m x 80 m. RESA: Runway 16 Threshold: 90 m x 60 m y Runway 34 Threshold: 90 m x 60 m.</i>
C2256	24/06/27	2406271850/PERM Nuevos datos en vigor: Umbral de pista 16: Coordenadas: 092008.01S/0773607.679W; Umbral de pista 34: Coordenadas: 092137.772S/0773538.469W. Umbral de pista 34 desplazado: Coordenadas: 092126.937S/0773541.991W. Elevación del Umbral de pista 34 desplazado: 2747.842 m. sobre el nivel medio del mar. 2406271850/PERM <i>New data in force: Runway 16 Threshold: Coordinates: 092008.01S/0773607.679W; Runway 34 Threshold: Coordinates: 092137.772S/0773538.469W. Runway 34 displaced threshold: Coordinates: 092126.937S/0773541.991W. Runway 34 displaced threshold elevation: 2747.842 m. above mean sea level.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C2277	24/06/28	2406281927/2409302100 EST Servicios de salvamento y extinción de incendios opera en categoría 7. <i>2406281927/2409302100 EST Rescue and Fire Fighting Services operate in category 7.</i>
C2295	24/06/29	2407011100/2407011300 Servicios FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET disponibles a solicitud. <i>2407011100/2407011300 FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET Services available on request.</i>
C2296	24/06/29	2407011100/2407011300 Servicios de salvamento y extinción de incendios disponible a solicitud. <i>2407011100/2407011300 Rescue and Fire Fighting Services available on request.</i>
A2750	24/06/24	<b>AREQUIPA – SPQU</b> 2407081100/2407122300 Espacio aéreo temporalmente reservado sobre el Aeródromo de Vitor (SPVR), entre radiales 243 y 257, entre 12.60 y 16 millas náuticas de VOR EQU. Se requiere previa coordinación con AREQUIPA TWR. Coordenadas: 162521S 0715003W. Radio: 1.6 millas náuticas Desde nivel del terreno hasta FL 120. <i>2407081100/2407122300 Temporary Reserved Airspace over Vitor Aerodrome (SPVR), between radials 243 and 257, between 12.60 and 16 nautical miles from EQU VOR. Previous coordination with AREQUIPA TWR. Coordinates: 162521S/0715003W. Radio: 1.6 nautical miles. From Ground level to FL 120.</i>
A2847	24/06/29	2406292118/2409010300 Turbo Jet A1 disponible. Se requiere previa coordinación con HERCO al correo: lvalderrama@herco.pe y al teléfono: 987989473. <i>2406292118/2409010300 Turbo Jet A1 available. Previous coordination with HERCO is required, contact by e-mail: lvalderrama@herco.pe and by telephone: 987989473.</i>
A2857	24/06/30	2406301610/2408010300 Luces de destellos en secuencia de la Pista 10 inutilizable. <i>2406301610/2408010300 Runway 10 Sequenced flashing lights unserviceable.</i>
A2858	24/06/30	2406301612/2408010300 Sistema de iluminación para la aproximación de precisión categoría I Pista 10 inutilizable. <i>2406301612/2408010300 Precision Approach Lighting System category I Runway 10 unserviceable.</i>
A2859	24/06/30	2406301615/2408010300 Servicios COM/MET operan entre 1100/0300 UTC. <i>2406301615/2408010300 COM/MET Services operate between 1100/0300 UTC.</i>
C2201	24/06/21	<b>ATALAYA – SPAY</b> 2406211950/2407212100 EST Desprendimiento de capa asfáltica en Pista 22 a 400 m lado izquierdo y a 5 m del eje de Pista, a 900 m lado derecho y a 5 m del eje de Pista y a 700 m lado izquierdo y a 2 m del eje de Pista. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2406211950/2407212100 EST Detachment of asphaltic layer in Runway 22 at 400 m left side and at 5 m Runway centre line, at 900 m right side and at 5 m from Runway centre line and at 700 m left side and at 2 m Runway centre line. Pilots caution on landing and take-off.</i>
C2202	24/06/21	2406211950/2407212100 EST Deterioro de capa asfáltica en plataforma parte posterior del puesto de estacionamiento número 1. <i>2406211950/2407212100 EST Deterioration of asphaltic layer on Apron back side of aircraft stand number 1.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		<b>AYACUCHO – SPHO</b>
C2260	24/06/27	2406272030/2408312300 Turbo Jet A1 disponible. Se requiere previa coordinación con HERCO al correo: lvalderrama@herco.pe y al teléfono: 987989473. <i>2406272030/2408312300 Turbo Jet A1 available. Previous coordination with HERCO is required, contact by e-mail: lvalderrama@herco.pe and by telephone: 987989473.</i>
		<b>BOLOGNESI – UCAYALI – SPBL</b>
C2146	24/06/18	2406181700/PERM Se autoriza funcionamiento del Aeródromo de Bolognesi (SPBL). Ver información en: <a href="https://www.gob.pe/institucion/corpac/buscador">https://www.gob.pe/institucion/corpac/buscador</a> . <i>2406181700/PERM Bolognesi Aerodrome (SPBL) is authorized. See for more information: https://www.gob.pe/institucion/corpac/buscador.</i>
		<b>CAJAMARCA – SPJR</b>
C0680	24/02/19	2402192130/PERM Nuevo Número de Clasificación de Pavimentos (PCN) en vigor: Calle de rodaje: 51 F/C/X/T; y Plataforma 48 F/C/X/T. <i>2402192130/PERM New Pavement Classification Number (PCN) in force: Taxiway: 51 F/C/X/T; and Apron 48 F/C/X/T.</i>
C0682	24/02/19	2402192130/PERM En referencia al Suplemento AIP 18/23 del 16 de diciembre de 2023, página 3 sobre PCN RWY 16/34. Donde dice: 43 F/C/X/T; debe decir: 48 F/C/X/T. <i>2402192130/PERM Related to AIP Supplement 18/23, December 16<sup>th</sup>, 2023, page 3, regarding RWY 16/34 PCN, to be read: 48 F/C/X/T; instead of 43 F/C/X/T.</i>
C2063	24/06/10	2406102109/2409102100 EST Todo Plan de vuelo entre Cajamarca (SPJR) y Lima (SPJC) deberá consignar en la ruta VATES T329 KOMGO. El Control de Tránsito Aéreo asignará niveles de vuelo superiores (UTA LIMA) conforme al nivel de vuelo solicitado en Plan de vuelo. El Control de Tránsito Aéreo aplicará directo o vectorización de ser requerido. <i>2406102109/2409102100 EST Every Flight Plan between Cajamarca (SPJR) and Lima (SPJC) will consign VATES T329 KOMGO on its route. Air Traffic Control will assign upper flight levels (UTA LIMA) according to flight level required in Flight Plan. Air Traffic Control will apply direct or vectorization if required.</i>
C2253	24/06/27	2406271730/2407111900 Turbo Jet A1 no disponible. <i>2406271730/2407111900 Turbo Jet A1 not available.</i>
C2308	24/06/30	2407011000/2407311100 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/RFFS disponible a solicitud entre 1000/1100 UTC. <i>2407011000/2407311100 AIS/ARO/COM/MET/TWR/RFFS Services available on request between 1000/1100 UTC.</i>
		<b>CHACHAPOYAS – SPPY</b>
C2287	24/06/29	2406292200/2407011300 Frecuencia VOR/DME POY 115.100 MHz/CH98X inutilizable diariamente entre 2200/1300 UTC. <i>2406292200/2407011300 POY VOR/DME Frequency 115.100 MHz/CH98X unserviceable daily between 2200/1300 UTC.</i>
		<b>CHICLAYO – SPHI</b>
A4771	23/09/30	2310010500/PERM Nueva data en vigor: Servicio de suministro de combustible Turbo Jet A1 opera H24. <i>2310010500/PERM New data in force: Turbo Jet A1 fuel supply Service operate H24.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A1571	24/04/13	2404131615/2407122359 EST Se cancela información sobre las restricciones operacionales publicadas en el Suplemento AIP 09/22. <i>2404131615/2407122359 EST Related to AIP Supplement 09/22, information regarding operational restrictions has been cancelled.</i>
A2752	24/06/24	2407021300/2407032200 Zona Restringida SPR 85 diariamente entre 1300/2200 UTC debido a operaciones de artillería. Se requiere previa coordinación con CHICLAYO TWR y TRUJILLO TWR. Desde nivel del terreno hasta FL 230. <i>2407021300/2407032200 Restricted Area SPR 85 activated daily between 1300/2200 UTC due to artillery operations. Previous coordination with CHICLAYO TWR and TRUJILLO TWR is required. From Ground level to FL 230.</i>
A2778	24/06/26	2406260140/PERM Nuevo Número de Clasificación de Pavimentos (PCN) en vigor: Pista 19/01: 85 R/A/W/T; Calle de rodaje ALFA: 61 F/A/X/T; Calle de rodaje BRAVO: 92 F/A/X/T; Calle de rodaje BRAVO 1: 61 F/A/X/T; Calle de rodaje CHARLIE: 61 F/A/X/T; Calle de rodaje DELTA: 75 F/A/X/T; Calle de rodaje DELTA 1: 82 F/A/X/T; y Plataforma 85 R/B/W/T. <i>2406260140/PERM New Pavement Classification Number (PCN) in force: Runway 19/01: 85 R/A/W/T; Taxiway ALFA: 61 F/A/X/T; Taxiway BRAVO: 92 F/A/X/T; Taxiway BRAVO 1: 61 F/A/X/T; Taxiway CHARLIE: 61 F/A/X/T; Taxiway DELTA: 75 F/A/X/T; Taxiway DELTA 1: 82 F/A/X/T; and Apron 85 R/B/W/T.</i>
A2862	24/06/30	2406301826/2409302359 EST Sistema de Iluminación de Aproximación Pista 19 inutilizable. <i>2406301826/2409302359 EST Runway 19 Approach Lighting System unserviceable.</i>
A2863	24/06/30	2406301827/2409302359 EST Luces de extremo de Pista 19 inutilizable. <i>2406301827/2409302359 EST Runway 19 end lights unserviceable.</i>
		<b>CUSCO – SPZO</b>
A2362	24/06/01	2406011130/2407010345 Servicios AIS/ARO/TWR/APP/OMA/RFFS operan entre 1100/0345 UTC. <i>2406011130/2407010345 AIS/ARO/TWR/APP/OMA/RFFS Services operate between 1100/0345 UTC.</i>
A2445	24/06/04	2406041630/2407041700 Intersección de Calles de rodaje CHARLIE y DELTA hasta el punto de espera de Pista 10 cerrada debido a obras en progreso. <i>2406041630/2407041700 Taxiway CHARLIE and DELTA intersection up to Holding Point Runway 10 closed due to work in progress.</i>
A2825	24/06/28	2406281545/2407051700 Para evitar el deterioro de la capa asfáltica en el Umbral de la Pista 10, las aeronaves deberán realizar un giro de 180 grados en la intersección del Umbral de la Pista 10 con el punto de espera y continuar despegue. <i>2406281545/2407051700 In order to avoid deterioration of the asphaltic layer on Runway 10 Threshold, aircrafts must make 180 degrees turn on Runway 10 Threshold intersection with holding point and begin take off.</i>
		<b>HELIPUERTO PRIVADO TROMPETEROS – SPDT</b>
C2127	24/06/17	2406171730/PERM Helipuerto Trompeteros cerrado. <i>2406171730/PERM Trompeteros Heliport closed.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		<b>HUANUCO – SPNC</b>
C2309	24/06/30	2406302126/2407152200 Corte de maleza en franja Pista 07/25 diariamente entre 1300/2200 UTC. Pilotos precaución. <i>2406302126/2407152200 Grass cutting in Runway 07/25 strips daily between 1300/2200 UTC. Pilots caution.</i>
		<b>ILO – SPLO</b>
C2230	24/06/24	2407021300/2407130300 Zona Restringida SPR 76 – ILO activada del 02 al 06 de julio, y del 09 al 13 de julio entre 1300/0300 UTC. Se requiere previa coordinación con ILO AFIS y TACNA TWR. <i>2407021300/2407130300 Restricted Area SPR 76 – ILO activated on July days: from 02<sup>nd</sup> to 06<sup>th</sup>, and on July from 09<sup>th</sup> to 13<sup>th</sup> between 1300/0300 UTC. Previous coordination with ILO AFIS and TACNA TWR is required.</i>
		<b>IÑAPARI – SPIN</b>
C1636	24/04/30	2404301740/2407311800 EST Pista 15/33 no disponible. <i>2404301740/2407311800 EST Runway 15/33 not available.</i>
		<b>IQUITOS – SPQT</b>
A2272	24/05/27	2405271430/2407272330 Luces de destellos en secuencia de la Pista 06 inutilizable debido a mantenimiento. <i>2405271430/2407272330 Runway 06 Sequenced flashing lights unserviceable due to maintenance.</i>
A2672	24/06/18	2406182107/2408182330 Faro de aeródromo inutilizable. <i>2406182107/2408182330 Aerodrome beacon unserviceable.</i>
A2772	24/06/25	2406252325/2407022330 Sistema de Iluminación de Aproximación Pista 06 inutilizable. <i>2406252325/2407022330 Runway 06 Approach Lighting System unserviceable.</i>
		<b>JAÉN – SPJE</b>
C2011	24/06/04	2406041605/2409022100 EST Pista 16/34 limitada. Solo operaciones de aeronaves menores a 30000 kg. <i>2406041605/2409022100 EST Runway 16/34 limited. Operations only for aircraft less than 30000 kg.</i>
C2027	24/06/05	2406052000/2409032100 Referente al Suplemento AIP 18/23. PAPI Pista 34 opera normal. <i>2406052000/2409032100 AIP Supplement 18/23. Runway 34 PAPI operative.</i>
		<b>JAUJA – SPJJ</b>
C1965	24/05/31	2405312028/2408312300 Señal en Pista 13/31, Designador de Pista 13/31, Eje de pista 13/31, Umbral de Pista 13/31, Borde de Pista 13/31, Zona de toma de contacto de Pista 13/31 no perceptibles. <i>2405312028/2408312300 Runway 13/31 Signal, Runway 13/31 Designator, Runway 13/31 centre line, Runway 13/31 Threshold, Runway 13/31 Edge, Runway 13/31 Touchdown zone not perceptible.</i>
C2306/	24/06/30	2406301357/2409302300 Debido a capa asfáltica deteriorada en los primeros 185 m de la Pista 13, pilotos precaución al aterrizaje y despegue. Distancias declaradas Pista 13: TORA 2625 m, ASDA 2685 m, TODA 2625 m, LDA 2625 m. Pista 31: TORA 2625 m, ASDA 2625 m, TODA 2625 m, LDA 2625 m. <i>2406301357/2409302300 Due to deteriorated asphaltic layer over first 185 m in Runway 13, pilots caution to landing and take-off. Declared distances: Runway 13: TORA 2625 m, ASDA</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		2685 m, TODA 2625 m, LDA 2625 m. Runway 31: TORA 2625 m, ASDA 2625 m, TODA 2625 m, LDA 2625 m.
C2271	24/06/28	<p><b>JUANJUI – SPJI</b>  2407011300/2407311900 Servicios FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC.  2407011300/2407311900 FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</p>
A1924	24/05/05	<p><b>JULIACA – SPJL</b>  2405051616/2408011800 Frecuencia JULIACA TWR/APP 118.100 MHz inutilizable. Frecuencia alterna 130.100 MHz disponible.  2405051616/2408011800 JULIACA TWR/APP Frequency 118.100 MHz unserviceable. Alternate Frequency 130.100 MHz available.</p>
A2424	24/06/03	<p>2406031744/2408302359 Sistema de iluminación de aproximación Pista 30 inutilizable.  2406031744/2408302359 Runway 30 Approach Lighting System unserviceable.</p>
A2690	24/06/19	<p>2407032100/2407092359 Pista 12/30 cerrada debido a mantenimiento entre 2100/2359 UTC.  2407032100/2407092359 Runway 12/30 closed due to maintenance between 2100/2359 UTC.</p>
C1141	24/03/22	<p><b>LAS BAMBAS – SPLB</b>  2403221946/PERM Helipuerto Las Bambas cerrado.  2403221946/PERM Las Bambas Heliport closed.</p>
C2281	24/06/28	<p><b>LAS DUNAS – SPLH</b>  2406282257/2409282300 Aeródromo Las Dunas disponible entre 1100/2300 UTC solo para operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Se requiere previa coordinación con PISCO TWR.  2406282257/2409282300 Las Dunas Aerodrome available between 1100/2300 UTC only for Peruvian National Police (PNP) operations. Previous coordination with PISCO TWR is required.</p>
C1534	24/04/22	<p><b>LAS MALVINAS – SPWT</b>  2404221400/2407221500 Frecuencia VOR/DME MLV 117.200 MHz/CH119X limitada entre los radiales 90 y 150 a 3500 pies.  2404221400/2407221500 MLV VOR/DME Frequency 117.200 MHz/CH119X limited between radials 90 and 150 at 3500 feet.</p>
A2973	23/06/15	<p><b>LIMA – SPJC</b>  2306152157/PERM En referencia al Suplemento AIP AIRAC 14/22 IAC RNP RWY 16L (AR) mínimos de operación, corregir a mano como sigue: página 11/17 dice: RNP 0.15 OCA/H: 300 ft (255 ft), debe ser reemplazada por 340 ft (295 ft); ALS: 750 m debe ser reemplazado por 650 m.  2306152157/PERM Related to AIRAC AIP Supplement 14/22 IAC RNP RWY 16L (AR) operational minimum, make a hand amendment as follows: page 11/17 RNP 0.15 OCA/H: 300 ft (255 ft) must be replaced by 340 ft (295 ft); ALS 750 m must be replaced by ALS 650 m.</p>
A1427	24/04/04	<p>2404041335/2407042359 EST Calle de rodaje MIKE cerrada entre las Calles de rodaje ROMEO y MIKE 1.  2404041335/2407042359 EST Taxiway MIKE closed between Taxiways ROMEO and MIKE 1.</p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2610	24/06/14	2406142306/PERM Frecuencia LIMA TORRE OESTE 118.700 MHz cambia a Frecuencia LIMA TORRE OESTE 118.750 MHz. <i>2406142306/PERM LIMA TORRE OESTE frequency 118.700 MHz change to LIMA TORRE OESTE frequency 118.750 MHz.</i>
A2625	24/06/15	2408210630/2409040930 Pistas 16L/34R y 16R/34L cerradas del 21 al 24 de agosto, del 30 al 31 de agosto y del 02 al 04 de septiembre entre 0630/0930 UTC debido a obras en progreso. <i>2408210630/2409040930 Runways 16L/34R and 16R/34L closed from August 21<sup>st</sup> to 24<sup>th</sup> and from 30<sup>th</sup> to 31<sup>st</sup>, on September from 02<sup>nd</sup> to 04<sup>th</sup> between 0630/0930 UTC due to work in progress.</i>
A2757	24/06/25	2406250041/2409252300 Se realizará una exhibición de drones entre 1200/2300 UTC en la Zona. Límites: 120002.79S/0770713.01W, 115954.76S/0770652.68W, 120012.34S/0770643.85W, 120021.05S/0770703.50W. Desde el nivel del terreno hasta los 180 pies sobre el nivel del suelo. <i>2406250041/2409252300 Drones display will take place between 1200/2300 UTC on Zone. Limits: 120002.79S/0770713.01W, 115954.76S/0770652.68W, 120012.34S/0770643.85W, 120021.05S/0770703.50W. From Ground level to 180 feet above ground level.</i>
A2758	24/06/25	2406250050/2409252300 Se realizará una exhibición de drones entre 1200/2300 UTC en la Zona A: Límites: 120119.91S/0770726.18W, 120223.80S/0770656.44W, 120229.36S/0770624.59W, 120108.32S/0770703.88W; Zona B: Límites: 120222.01S/0770709.33W, 120140.48S/0770730.63W, 120143.81S/0770737.64W, 120213.60S/0770736.35W. Desde el nivel del terreno hasta 394 pies sobre el nivel del terreno. <i>2406250050/2409252300 Drones display will take place between 1200/2300 on: Zone A: Limits: 120119.91S/0770726.18W, 120223.80S/0770656.44W, 120229.36S/0770624.59W, 120108.32S/0770703.88W; Zone B: Limits: 120222.01S/0770709.33W, 120140.48S/0770730.63W, 120143.81S/0770737.64W, 120213.60S/0770736.35W. From Ground level to 394 feet above ground level.</i>
A2769	24/06/25	2406252200/2407311600 Calles de rodaje VICTOR, QUEBEC, ROMEO, VICTOR 1, VICTOR 2 y VICTOR 5 cerradas entre 2200/1600 UTC debido a obras en progreso. <i>2406252200/2407311600 Taxiways VICTOR, QUEBEC, ROMEO, VICTOR 1, VICTOR 2, and VICTOR 5 closed between 2200/1600 UTC due to work in progress.</i>
A2770	24/06/25	2406252200/2407311600 Pista 16R/34L cerrada debido a obras en progreso entre 2200/1600 UTC. <i>2406252200/2407311600 Runway 16R/34L closed due to work in progress between 2200/1600 UTC.</i>
A2774	24/06/26	2409160630/2409180930 Calle de rodaje ALFA1 cerrada entre 0630/0930 UTC debido a obras en progreso. <i>2409160630/2409180930 Taxiway ALFA1 closed between 0630/0930 UTC due to work in progress.</i>
A2775	24/06/26	2409120630/2409140930 Calle de rodaje FOXTROT1 cerrada entre 0630/0930 UTC debido a obras en progreso. <i>2409120630/2409140930 Taxiway FOXTROT1 closed between 0630/0930 UTC due to work in progress.</i>



SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2776	24/06/26	2409090630/2409110930 Calle de rodaje FOXTROT cerrada entre 0630/0930 UTC debido a obras en progreso. <i>2409090630/2409110930 Taxiway FOXTROT closed between 0630/0930 UTC due to work in progress.</i>
A2783	24/06/26	2409050630/2409070930 Calle de rodaje CHARLIE cerrada entre 0630/0930 UTC debido a obras en progreso. <i>2409050630/2409070930 Taxiway CHARLIE closed between 0630/0930 UTC due to work in progress.</i>
A2784	24/06/26	2409020630/2409040930 Calle de rodaje BRAVO cerrada entre 0630/0930 UTC debido a obras en progreso. <i>2409020630/2409040930 Taxiway BRAVO closed between 0630/0930 UTC due to work in progress.</i>
A2817	24/06/28	2410020630/2410160930 Pistas 16L/34R y 16R/34L cerradas del 02 al 05 de julio, del 11 al 12 de julio y del 14 al 16 de julio entre 0630/0930 UTC debido a obras en progreso. <i>2410020630/2410160930 Runways 16L/34R and 16R/34L closed from July 02<sup>nd</sup> to 05<sup>th</sup>, from 11<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> and from 14<sup>th</sup> to 16<sup>th</sup> between 0630/0930 UTC due to work in progress.</i>
A2828	24/06/28	2406281747/2409282359 EST Tomar precaución por grúas de construcción de 30 m a 61 m de altura a 295 m del lado derecho de la Pista 16L/34R. Coordenadas: 120149S/0770656.2W, 120135.2S/0770704.1W, 120148.1S/0770705.9W, 120144.9S/0770652.8W. <i>2406281747/2409282359 EST Caution due to construction cranes of 30 m to 61 m height at 295 m right side of Runway 16L/34R. Coordinates: 120149S/0770656.2W, 120135.2S/0770704.1W, 120148.1S/0770705.9W, 120144.9S/0770652.8W.</i>
A2831	24/06/28	2406281818/2409282359 EST Tomar precaución por grúas de construcción de 3 m a 35 m de altura a 772 m del lado derecho de la Pista 16L/34R. Coordenadas: 120148.59S/0770704.83W, 120145.38S/0770658.11W, 120156.26S/0770652.74W, 120159.47S/0770659.46W. <i>2406281818/2409282359 EST Caution due to construction cranes of 3 m to 35 m height at 772 m right side of Runway 16L/34R. Coordinates: 120148.59S/0770704.83W, 120145.38S/0770658.11W, 120156.26S/0770652.74W, 120159.47S/0770659.46W.</i>
C1646	24/04/30	2404302320/2408092233 Precaución por operaciones aerodeportivas de parapentes y paratrikes en el espacio aéreo de la Costa Verde. Las tripulaciones deben establecer referencia visual para evitar interferencias de vuelo y deben ceder el paso a las actividades aerodeportivas. Parapentes tienen preferencia sobre todo tipo de vuelo. Solo se permiten actividades aerodeportivas desde 30 minutos después de la salida del sol, hasta 30 minutos antes de la puesta de sol (Referencia AIP - PERÚ GEN 2.7). Prohibido actividades aerodeportivas en horario nocturno. Coordenadas: 120540S/0770442W, 120602S/0770453W, 120635S/0770354W, 120754S/0770229W, 120739S/0770209W, 120620S/0770334W. Desde nivel del terreno hasta 700 pies sobre el nivel del terreno. <i>2404302320/2408092233 Caution due to air-sports operations of paragliders and paratrikes in the airspace of the Costa Verde. Crews must establish visual reference to avoid flight interference and must give way to air sports activities. Paragliders have preference over all types of flight. Air sports activities are only allowed from 30 minutes after sunrise to 30 minutes before sunset (Reference AIP - PERU GEN 2.7). Air sports activities at night are prohibited. Coordinates: 120540S/0770442W, 120602S/0770453W, 120635S/0770354W, 120754S/0770229W, 120739S/0770209W, 120620S/0770334W. From Ground level to 700 feet above ground level.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C1817	24/05/15	<p>2407011500/2409302000 Sobrevuelo del Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) entre 1500/2000 UTC sobre Polígono 2: distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco. Coordenadas: 120745S/0770017W, 120901S/0765921W, 120951S/0765734W, 121049S/0765706W, 121058S/0765629W, 120921S/0765707W, 120837S/0765853W, 120737S/0765949W. Desde el nivel del terreno hasta los 210 pies sobre el nivel del suelo.</p> <p><i>2407011500/2409302000 Remotely piloted aircraft system (RPAS) overflight between 1500/2000 UTC over Polygon 2: Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores and Santiago de Surco districts. Coordinates: 120745S/0770017W, 120901S/0765921W, 120951S/0765734W, 121049S/0765706W, 121058S/0765629W, 120921S/0765707W, 120837S/0765853W, 120737S/0765949W. From Ground level to 210 feet above ground level.</i></p>
C1818	24/05/15	<p>2410011500/2412312000 Sobrevuelo del Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) entre 1500/2000 UTC sobre Polígono 3: distritos de Santiago de Surco, San Borja, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho. Coordenadas: 120743S/0770013W, 120736S/0765946W, 120053S/0765954W, 120052S/0770023W, 120144S/0770054W, 120249S/0770051W, 120325S/0770058W, 120449S/0770045W, 120507S/0770028W. Desde el nivel del terreno hasta los 210 pies sobre el nivel del suelo.</p> <p><i>2410011500/2412312000 Remotely piloted aircraft system (RPAS) overflight between 1500/2000 UTC over Polygon 3: Santiago de Surco, San Borja, La Victoria, Cercado de Lima, El Agustino y San Juan de Lurigancho districts. Coordinates: 120743S/0770013W, 120736S/0765946W, 120053S/0765954W, 120052S/0770023W, 120144S/0770054W, 120249S/0770051W, 120325S/0770058W, 120449S/0770045W, 120507S/0770028W. From Ground level to 210 feet above ground level.</i></p>
C1819	24/05/15	<p>2412011500/2502282000 Sobrevuelo del Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) entre 1500/2000 UTC sobre Polígono 5: distrito de Jicamarca. Coordenadas: 115506S/0765927W, 115519S/0765911W, 115528S/0765757W, 115514S/0765801W, 115502S/0765903W, 115440S/0765916W, 115422S/0765905W, 115412S/0765948W, 115425S/0765932W. Desde el nivel del terreno hasta los 210 pies sobre el nivel del suelo.</p> <p><i>2412011500/2502282000 Remotely piloted aircraft system (RPAS) overflight between 1500/2000 UTC over Polygon 5: Jicamarca district. Coordinates: 115506S/0765927W, 115519S/0765911W, 115528S/0765757W, 115514S/0765801W, 115502S/0765903W, 115440S/0765916W, 115422S/0765905W, 115412S/0765948W, 115425S/0765932W. From Ground level to 210 feet above ground level.</i></p>
C1834	24/05/18	<p>2405180025/2408232330 Se prohíbe toda actividad aerodeportiva (parapente, paramotor, paratrike, ala delta) en la línea de costa entre la Villa Panamericana, Costa Verde y la Base Naval del Callao diariamente entre 1100/2330 UTC. Coordenadas: 120540S/0770442W, 120602S/0770453W, 120426S/0771027W, 120323S/0770912W. Desde nivel del terreno hasta 10000 pies sobre el nivel medio del mar.</p> <p><i>2405180025/2408232330 It is prohibited all air sports activities (paragliding, paramotor, paratrike, hang-glider) over coastline between Villa Panamericana, Costa Verde, and Base Naval del Callao daily between 1100/2330 UTC. Coordinates: 120540S/0770442W, 120602S/0770453W, 120426S/0771027W, 120323S/0770912W. From Ground level to 10000 feet above mean sea level.</i></p>
C1835	24/05/18	<p>2405180040/2408292330 Precaución debido a actividades aerodeportivas en la línea de costa dentro de la Zona Restringida – SPR 68 CORREDOR AÉREO entre 1100/2330 UTC. Previa coordinación con LAS PALMAS TWR. Teléfono: 996669828. Tripulaciones de helicópteros y aeronaves ligeras deben ejercer vigilancia constante, mantener contacto visual y ceder el paso a las aeronaves aerodeportivas. Desde el nivel del terreno hasta los 700 pies.</p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
---------------	---------------	---------------

2405180040/2408292330 *Caution due to air sports activities over coastline within Restricted Area – SPR 68 CORREDOR AÉREO between 1100/2330 UTC. Previous coordination with LAS PALMAS TWR calling to 996669828. Helicopters and light aircraft crews must apply regular surveillance, maintaining visual contact with and yield to air sports aircraft. From Ground level to 700 feet.*

C2262 24/06/24 2407011400/2410012200 Operaciones del Sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) para el levantamiento fotogramétrico entre 1400/2200 UTC sobre el Distrito de Chancay, Provincia Huaral, Departamento Lima. Coordenadas: 113538S/0771433W, 113708S/0771547W, 113539S/0771734W, 113411S/0771616W. Desde el nivel del terreno hasta los 500 pies sobre el nivel del terreno.  
2407011400/2410012200 *Remotely piloted aircraft system (RPAS) operations for photogrammetric mapping between 1400/2200 UTC over Chancay District, Huaral Province, Lima Region. Coordinates: 113538S/0771433W, 113708S/0771547W, 113539S/0771734W, 113411S/0771616W. From Ground level to 500 feet above ground level.*

**FIR LIMA – SPIM**

C4023 22/09/06 2209061100/PERM Todas las aeronaves que despeguen de Anta-Huaraz, Chagual, Piás, Tulpo, Pata de Gallo o Huamachuco diariamente entre 1100/2300 UTC deben mantener código transponder asignado. En caso contrario seleccionar código 2000 y en caso de falla de equipo informar a la dependencia ATS.  
2209061100/PERM *All aircraft taking-off from Anta-Huaraz, Chagual, Piás, Tulpo, Pata de Gallo or Huamachuco daily between 1100/2300 UTC must maintain the assigned transponder code. Otherwise select code 2000 and in case of equipment failure, inform the ATS unit.*

A4026 23/08/11 2308112159/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP - PERÚ, página AD 2 SPRU 13C, debe leerse (IAF) GENTU en vez de: (IF) GENTU.  
2308112159/PERM *Make hand amendment on AIP - PERU, page AD2 SPRU 13C: to be read: (IAF) GENTU instead of: (IF) GENTU.*

A1376 24/04/01 2404010104/2407312359 Frecuencia Emergencia de FIR LIMA, UTA LIMA y CTA LIMA 121.5 MHz fuera de servicio. Disponible en todos los TMA de acuerdo con la sección ENR 2.1 de la AIP - PERÚ.  
2404010104/2407312359 *LIMA FIR, LIMA UTA and LIMA CTA Emergency Frequency 121.5 MHz unserviceable. Available in all TMA only according to AIP - PERU section ENR 2.1.*

A2646 24/06/17 2407110000/2407242359 AIRAC NIL.  
2407110000/2407242359 AIRAC NIL.

A2869 24/07/01 2407010030/2407010630 Cenizas volcánicas por erupción del volcán Sabancaya, posición 1547S/07150W. Nubes de cenizas volcánicas observadas a las 2330Z dentro de las siguientes coordenadas: 1432S/07222W, 1523S/07208W, 1546S/07150W, 1534S/07232W, 1445S/07301W, 1432S/07222W. De Superficie a FL 230. Pronóstico a las 0530Z. Nubes de cenizas volcánicas dentro de las siguientes coordenadas: 1429S/07245W, 1515S/07224W, 1546S/07150W, 1530S/07253W, 1453S/07317W, 1429S/07245W. De Superficie a FL 230.  
2407010030/2407010630 *Volcanic ashes due to eruption of Mountain Sabancaya, position 1547S/07150W. Volcanic ashes clouds estimated at 2330Z within these coordinates. 1432S/07222W, 1523S/07208W, 1546S/07150W, 1534S/07232W, 1445S/07301W, 1432S/07222W. From Surface to FL 230. Forecast at 0530Z. Volcanic ashes clouds within coordinates: 1429S/07245W, 1515S/07224W, 1546S/07150W, 1530S/07253W, 1453S/07317W, 1429S/07245W. From Surface to FL 230.*

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		<b>MAZAMARI – SPMF</b>
C1512	24/04/20	2404201439/2407172300 Pistola de señales inutilizable. 2404201439/2407172300 <i>Signals gun unserviceable.</i>
C2228	24/06/24	2406241910/2407142300 Corte y remoción de maleza en la franja de la Pista 15/33. 2406241910/2407142300 <i>Grass cutting along strips Runway 15/33.</i>
		<b>MOQUEGUA – SPEQ</b>
C0599	24/02/14	2402142045/PERM Aeródromo cerrado los sábados. 2402142045/PERM <i>Aerodrome closed on Saturdays.</i>
C2298	24/06/29	2406292030/2407312200 Turbo Jet A1 no disponible. 2406292030/2407312200 <i>Turbo Jet A1 not available.</i>
		<b>PACASMAYO – SPYO</b>
C2103	24/06/14	2406142159/PERM Frecuencia 126.725 MHz operativa. 2406142159/PERM <i>Frequency 126.725 MHz operative.</i>
		<b>PISCO – SPSO</b>
A2827	24/06/28	2406281725/2407052200 EST Luces de destellos en secuencia de la Pista 22 inutilizable. 2406281725/2407052200 <i>EST Runway 22 Sequenced flashing lights unserviceable.</i>
C2282	24/06/28	2406282259/2409282300 Aeródromo Las Dunas (SPLH) disponible entre 1100/2300 UTC solo para operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP). Se requiere previa coordinación con PISCO TWR. 2406282259/2409282300 <i>Las Dunas (SPLH) Aerodrome available between 1100/2300 UTC only for Peruvian National Police (PNP) operations. Previous coordination with PISCO TWR is required.</i>
		<b>PIURA – SPUR</b>
C1951	24/05/31	2406130501/2409130501 EST Pista 19/01 cerrada debido a obras en progreso. 2406130501/2409130501 <i>EST Runway 19/01 closed due to work in progress.</i>
C1952	24/05/31	2406130501/2409130501 EST Pista 19L/01R disponible. Ver Suplemento AIP 04/24. 2406130501/2409130501 <i>EST Runway 19L/01R available. See AIP Supplement 04/24.</i>
C1953	24/05/31	2406130501/2409130501 EST Calles de rodaje ALFA, ALFA1 y BRAVO disponibles. Ver Suplemento AIP 04/24. 2406130501/2409130501 <i>EST Taxiways ALFA, ALFA1 and BRAVO available. See AIP Supplement 04/24.</i>
C1955	24/05/31	2406130501/2409130501 EST Primeros 90 m de la Pista 19/01 disponible para rodaje a la plataforma militar. Pilotos precaución y contactar a Torre para instrucciones. Ver Suplemento AIP 04/24. 2406130501/2409130501 <i>EST First 90 m of Runway 19/01 available for taxiing to the military apron. Pilots caution and contact Control Tower for instructions. See AIP Supplement 04/24.</i>
C2153	24/06/18	2406182330/2409182300 Plataforma limitada debido a capacidad máxima. Todo vuelo no regular contactar a AEROPUERTOS DEL PERÚ al +51 968960445 previo despegue. 2406182330/2409182300 <i>Apron limited due to maximum capacity. All no regular flights contact AEROPUERTOS DEL PERÚ at +51 968960445 previous take-offs.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C2258	24/06/27	2406271920/2407111900 Turbo Jet A1 no disponible. 2406271920/2407111900 Turbo Jet A1 not available.
A6069	23/12/20	<b>PUCALLPA – SPCL</b> 2312201430/PERM Debido a la capacidad de la plataforma no está permitido el pernocte en parqueo. Para más información contactar con AEROPUERTOS DEL PERÚ Pucallpa por correo electrónico oliver.vela@adp.com.pe y por teléfono al 961666872. 2312201430/PERM Due to apron capacity, overnight parking is not allowed. For further information contact AEROPUERTOS DEL PERÚ Pucallpa by email at oliver.vela@adp.com.pe and by phone at 961666872.
A2743	24/06/24	2407020230/2409251100 Pista 02/20 cerrada entre 0230/1100 UTC debido a obras en progreso. 2407020230/2409251100 Runway 02/20 closed between 0230/1100 UTC due to work in progress.
C2275	24/06/28	<b>PUERTO MALDONADO – SPTU</b> 2406281655/2407302200 Turbo Jet A1 no disponible. Se requiere previa coordinación con HERCO al correo: lvalderrama@herco.pe y al teléfono: 987989473. 2406281655/2407302200 Turbo Jet A1 not available. Previous coordination with HERCO is required, contact by e-mail: lvalderrama@herco.pe and by telephone: 987989473.
C1548	24/04/23	<b>RIOJA – SPJA</b> 2404231541/2407242100 EST Servicios FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS opera de lunes a sábados entre 1300/2100 UTC. 2404231541/2407242100 EST FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO/RFFS Services operate from Mondays to Saturdays between 1300/2100 UTC.
C2297	24/06/29	2406292015/2407011400 EST Servicio de salvamento y extinción de incendios se reduce a categoría 1. 2406292015/2407011400 EST Rescue and Fire Fighting Service downgraded to category 1.
A0495	24/01/31	<b>TACNA – SPTN</b> 2401311900/PERM En referencia al Suplemento AIP 22/23, dejar sin efecto el aeródromo de Tacna 2.3. Ver página de la AIP AD 2 SPTN 1 Horas de Funcionamiento. 2401311900/PERM Related to AIP Supplement 22/23, revoke Tacna aerodrome 2.3. See AIP page AD 2 SPTN 1 Operational Hours.
A2169	24/05/20	2405201954/2407010300 Turbo Jet A1 no disponible. 2405201954/2407010300 Turbo Jet A1 not available.
A2341	24/05/31	2405311125/2407010300 Luces de destellos en secuencia de la Pista 20 inutilizable. 2405311125/2407010300 Runway 20 Sequenced flashing lights unserviceable.
A2751	24/06/24	2407021300/2407130300 Zona Restringida SPR 76 - ILO activada del 02 al 06 de junio y del 09 al 13 de junio entre 1300/0300 UTC. Se requiere previa coordinación con ILO AFIS y con TACNA TWR. 2407021300/2407130300 Restricted Area SPR 76 – ILO activated from June 02 <sup>nd</sup> to 06 <sup>th</sup> , and from 09 <sup>th</sup> to 13 <sup>th</sup> , between 1300/0300 UTC. Previous coordination with ILO AFIS and TACNA TWR is required.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2865	24/06/30	2407010300/2409010300 Turbo Jet A1 disponible. Se requiere previa coordinación con HERCO al correo: lvalderrama@herco.pe y al Teléfono: 987989473. <i>2407010300/2409010300 Turbo Jet A1 available. Previous coordination with HERCO is required, contact by e-mail: lvalderrama@herco.pe and by telephone: 987989473.</i>
A2866	24/06/30	2406301934/2408010300 Servicio de salvamento y extinción de incendios se reduce a categoría 6. <i>2406301934/2408010300 Rescue and Fire Fighting Service downgraded to category 6.</i>
A2846	24/06/29	<b>TALARA – SPYL</b> 2406301200/2407011300 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/RFFS disponibles a solicitud el día 30 de junio entre 1200/2359 UTC; y el 01 de julio entre 0000/0330 UTC y 1200/1300 UTC. <i>2406301200/2407011300 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/RFFS Services available on request on June 30<sup>th</sup> between 1200/2359 UTC; and on July 01<sup>st</sup> between 0000/0330 UTC and 1200/1300 UTC.</i>
C1722	24/05/06	<b>TARAPOTO – SPST</b> 2405061338/2407062359 Últimos 350 m de la Pista 35 cerrados debido a obras en progreso. Distancias declaradas Pista 35: TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m. Pista 17: TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m. <i>2405061338/2407062359 Runway 35 last 350 m closed due to work in progress. Declared distances Runway 35: TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m. Runway 17 TORA 2250 m, ASDA 2250 m, TODA 2250 m, LDA 2250 m.</i>
C1982	24/06/01	2406020000/2407010330 Servicios AIS/ARO/TWR/APP disponible a solicitud entre 0000/0330 UTC y entre 1100/1200 UTC. <i>2406020000/2407010330 AIS/ARO/TWR/APP Services available on request between 0000/0330 UTC and between 1100/1200 UTC.</i>
C1983	24/06/01	2406020000/2407010330 Servicio COM/MET disponible a solicitud entre 0000/0330 UTC. <i>2406020000/2407010330 COM/MET Services available on request between 0000/0330 UTC.</i>
C2168	24/06/20	2406201145/2409010300 Servicio de salvamento y extinción de incendios disponible a solicitud entre 1030/1200 UTC y entre 0000/0330 UTC. <i>2406201145/2409010300 Rescue and Fire Fighting Service available on request 1030/1200 UTC and between 0000/0330 UTC.</i>
C2272	24/06/28	2406281430/2407312359 Torre de control con visibilidad reducida en la Pista 17/35 debido a maleza crecida. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2406281430/2407312359 Control tower with reduced visibility on Runway 17/35 due to overgrown weeds. Pilots caution on landing and take-off.</i>
C2288	24/06/29	<b>TINGO MARIA – SPGM</b> 2406291434/2409291700 EST Luces APAPI Pista 19 fuera de servicio. <i>2406291434/2409291700 EST Runway 19 APAPI lights inoperative.</i>
C0839	23/02/28	<b>TROMPETEROS – SPDR</b> 2302282259/PERM Frecuencia VOR/DME TRO 114.800 MHz/CH95X inutilizable. <i>2302282259/PERM TRO VOR/DME Frequency 114.800 MHz/CH95X unserviceable.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C0840	23/02/28	2302282300/PERM Aeródromo cerrado, a excepción de vuelos de evacuación médica con previa coordinación. <i>2302282300/PERM Aerodrome closed; medical evacuation flights are only allowed with previous coordination.</i>
A4414	23/09/04	<b>TRUJILLO – SPRU</b> 2309042230/PERM Nuevo Número de Clasificación de Pavimentos (PCN) en vigor: Calle de rodaje ALFA: 72 F/C/X/T. <i>2309042230/PERM New Pavement Classification Number (PCN) data in force: Taxiway ALFA: 72 F/C/X/T.</i>
A6209	23/12/28	2312282055/PERM Corrijase a mano en la AIP-PERÚ página AD 2 SPRU 11F: donde dice: RWY 02 RNAV VUGAL1, Debe decir: RWY 02/20 RNAV VUGAL1. <i>2312282055/PERM Make a hand amendment in AIP-PERU page AD 2 SPRU 11F: to be read: RWY 02/20 RNAV VUGAL1; instead of: RWY 02 RNAV VUGAL1.</i>
A1360	24/03/31	2403311443/PERM Luces de destellos en secuencia de la Pista 02 inutilizable. <i>2403311443/PERM Runway 02 Sequenced flashing lights unserviceable.</i>
A2427	24/06/03	2406040500/2407311000 Calles de rodaje ALFA y BRAVO cerradas entre las 0500/1000 UTC debido a obras en progreso. <i>2406040500/2407311000 Taxiways ALFA and BRAVO closed between 0500/1000 UTC due to work in progress.</i>
A2753	24/06/24	2407021300/2407032200 Zona Restringida SPR 85 diariamente entre 1300/2200 UTC debido a operaciones de artillería. Se requiere previa coordinación con CHICLAYO TWR y TRUJILLO TWR. Desde nivel del terreno hasta FL 230. <i>2407021300/2407032200 Restricted Area SPR 85 activated daily between 1300/2200 UTC due to artillery. Previous coordination with CHICLAYO TWR and TRUJILLO TWR is required. From Ground level to FL 230.</i>
A2822	24/06/28	2406280610/2407311000 Pista 02/20 cerrada entre 0500/1000 UTC debido a obras en progreso. <i>2406280610/2407311000 Runway 02/20 closed between 0500/1000 UTC due to work in progress.</i>
A2868	24/06/30	2406302156/2408312359 Turbo Jet A1 y AVGAS 100LL disponibles entre 0000/0400 UTC y 1000/2359 UTC. Para atención fuera de horario se requiere coordinación previa con ICARO a los teléfonos 914453258 y 990101900. <i>2406302156/2408312359 Turbo Jet A1 and AVGAS 100LL available between 0000/0400 UTC y 1000/2359 UTC. Previous coordination with ICARO for after-hours service is required by phone 914453258 and 990101900.</i>
C0545	24/02/09	<b>TUMBES – SPME</b> 2402091520/PERM Nuevo Número de Clasificación de Pavimentos (PCN) en vigor: Pista 32/14: 47 F/C/X/T; Calle de rodaje: 47 F/C/X/T; y Plataforma: 43 F/B/X/T. <i>2402091520/PERM New Pavement Classification Number (PCN) in force: Runway 32/14: 47 F/C/X/T; Taxiway: 47 F/C/X/T; and Apron: 43 F/B/X/T.</i>
C2252	24/06/27	2406271720/2407152300 Corte de maleza en franja Pista 14/32 diariamente entre 1500/2300 UTC. Pilotos precaución. <i>2406271720/2407152300 Grass cutting on strips Runway 14/32 daily between 1500/2300 UTC. Pilots caution.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
---------------	---------------	---------------

**YURIMAGUAS – SPMS**

C1589	24/04/26	<p>2404262000/2407262100 EST Primeros 100 m de Pista 09 cerrados debido a desprendimiento de capa asfáltica por colapso de alcantarillado. Distancias declaradas Pista 09: TORA: No disponible, TODA: No disponible, ASDA: No disponible, LDA: 800 m. Pista 27: TORA: 800 m, TODA 800 m, ASDA: 800 m, LDA: No disponible.</p> <p><i>2404262000/2407262100 EST First 100 m of Runway 09 closed due to detachment of asphalt layer due to sewer collapse. Declared distances: Runway 09: TORA: Not available, TODA: Not available, ASDA: Not available, LDA: 800 m. Runway 27: TORA: 800 m, TODA: 800 m, ASDA: 800 m, LDA: Not available.</i></p>
C2120	24/06/16	<p>2406171300/2409162100 Servicios FIS/AFIS/COM/MET/ARO/AIS/RFFS disponibles a solicitud entre 1300/2100 UTC.</p> <p><i>2406171300/2409162100 FIS/AFIS/COM/MET/ARO/AIS/RFFS Services available on request between 1300/2100 UTC.</i></p>