

TELÉFONO (511)2301409 / 2301412
(511)4141411 / 2301408
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA
AFTN : SPJCYGYJ
COM : CORPAC S.A.
e-mail : aisperu@corpac.gob.pe



Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
ÁREA DE INFORMACIÓN AERONÁUTICA
Apartado 680 LIMA 100 – PERÚ

PERÚ

**NOTAM SUMMARY
MAY 31st, 2021**

Horas expresadas en UTC
Time expressed in UTC

Los siguientes NOTAM Series A y C estuvieron en vigencia hasta el 2105312359.
The following NOTAM series A and C were in force until 2105312359.

“A” 2020 : 5422, 5423, 6772.

2021 : 0671, 1023, 1052, 1159, 1160, 1301, 1338, 1384, 1388, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1441, 1442, 1458, 1459, 1460, 1507, 1510, 1527, 1688, 1689, 1690, 1713, 1757, 1772, 1878, 1879, 1912, 1929, 1930, 1947, 1948, 1965, 1969, 1973, 2013, 2091, 2092, 2149, 2151, 2229, 2288, 2289, 2290, 2292, 2293, 2299, 2300, 2304, 2309, 2360, 2361, 2373, 2385, 2388, 2389, 2397, 2398, 2399, 2407, 2409, 2410, 2411, 2415, 2419, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2438, 2441, 2448, 2449, 2450, 2453, 5467, 2468, 2469, 2470, 2473, 2474, 2475, 2476, 2483, 2484, 2485, 2488, 2498, 2499, 2500, 2505, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512.

“C” 2021 : 1597, 1598, 1755, 1762, 1763, 1764, 1902, 1930, 1931, 1970, 2214, 2242, 2243, 2250, 2251, 2252, 2260, 2261, 2262, 2291, 2292, 2297, 2312, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2773, 2914, 3020, 3021, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3045, 3046, 3059, 3060, 3077, 3081, 3127, 3129, 3132, 3133, 3147, 3161, 3162, 3206, 3209, 3219, 3220, 3221, 3247, 3311, 3388, 3389, 3390, 3409, 3428, 3429, 3433, 3439, 3440, 3441, 3442, 3487, 3490, 3498, 3594, 3673, 3684, 3685, 3818, 3819, 3823, 3824, 3825, 3826, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3842, 3843, 3850, 3851, 3857, 3858, 3867, 3868, 3869, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3899, 3900, 3903, 3904, 3929, 3930, 3942, 3943, 3946, 3948, 3949, 3950, 3952, 3953, 3954, 3961, 3967.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES/LATEST PUBLICATIONS

AIP : AIRAC AIP AMDT 28/21 WEF 20 MAY 21

SUPLEMENTO AIP/AIP SUPPLEMENT

2012 : 23, 30.
2017 : 18.
2018 : 03.
2019 : 08.
2020 : 01-02, 05, 07.
2021 : 01, 02, 03.

AIC : 02/08; 04/10; 05/13; 04, 08, 11/15; 09, 10/18; 07, 10/19; 07, 09, 15, 16/20; 01, 02, 03, 04/21.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		ANDAHUAYLAS – SPHY
C3903	21/05/29	2106011300/2106301900 Servicio FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET opera de lunes a sábado de 1300/1900 UTC. <i>2106011300/2106301900 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3904	21/05/29	2106011300/2106301900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera de lunes a sábado de 1300/1900 UTC. <i>2106011300/2106301900 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3946	21/05/31	2105311430/2106041900 EST ILS/DME IAND Frecuencia 109.7 MHz CH 34X fuera de servicio. Descenso ILS Pista 21 está suspendido. <i>2105311430/2106041900 EST ILS/DME IAND Frequency 109.7 MHz CH 34X unserviceable. Procedure IAC ILS Runway 21 is suspended.</i>
C3221	21/05/01	2105012230/2107011300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios no disponible. <i>2105012230/2107011300 Rescue and Fire Fighting Services not available.</i>
C3439	21/05/12	2105121800/2107311300 VOR/DME OAS 116.8 MHz CH 115X fuera de servicio. <i>2105121800/2107311300 VOR/DME OAS 116.8 MHz CH 115X unserviceable.</i>
C3440	21/05/12	2105121800/2107311300 Sistema PAPI Pista 12 inoperativo. <i>2105121800/2107311300 PAPI system Runway 12 inoperative.</i>
C3441	21/05/12	2105121800/2107311300 Luz de balizaje fuera de servicio. <i>2105121800/2107311300 Beacon light unserviceable.</i>
C3442	21/05/12	2105121810/2107311300 Servicios AFIS/MET no disponible. <i>2105121810/2107311300 AFIS/MET services not available.</i>
		ANTA – SPHZ
C3825	21/05/27	2105271655/2106301900 Servicios FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2105271655/2106301900 FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3826	21/05/27	2106011300/2106301900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2106011300/2106301900 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
		AREQUIPA – SPQU
A1912	21/04/27	2104272050/2106010100 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan a diario entre 1300/0100 UTC. <i>2104272050/2106010100 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/0100 UTC.</i>
A2304	21/05/22	2105221300/2106010100 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan diariamente entre 1300/0100 UTC. <i>2105221300/2106010100 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate daily between 1300/0100 UTC.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2385	21/05/27	2105270100/2107010130 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios degradados a categoría 5. <i>2105270100/2107010130 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.</i>
A2388	21/05/27	2106011300/2106040300 Zona Restringida SPR71 Vítor activada diariamente entre 1300/0300 UTC. Se requiere previa coordinación con el Grupo Aéreo N° 4 La Joya, Grupo Aéreo N° 2 Vítor y AREQUIPA TWR. <i>2106011300/2106040300 Restricted Area SPR71 Vítor activated daily between 1300/0300 UTC. Previous coordination with Grupo Aereo N° 4 La Joya, Grupo Aereo N° 2 Vítor and AREQUIPA TWR is required.</i>
A2389	21/05/27	2106081300/2106110300 Zona Restringida SPR71 Vítor activada diariamente entre 1300/0300 UTC. Se requiere previa coordinación con el Grupo Aéreo N° 4 La Joya, Grupo Aéreo N° 2 Vítor y AREQUIPA TWR. <i>2106081300/2106110300 Restricted Area SPR71 Vítor activated daily between 1300/0300 UTC. Previous coordination with Grupo Aereo N° 4 La Joya, Grupo Aereo N° 2 Vítor and AREQUIPA TWR is required.</i>
A2409	21/05/27	2105272056/2107010100 Calle de rodaje ALFA cerrada. <i>2105272056/2107010100 Taxiway ALPHA closed.</i>
A2410	21/05/27	2106011300/2107010130 Servicios AIS/ARO/TWR/APP/COM/MET operan diariamente entre 1300/0130 UTC. <i>2106011300/2107010130 AIS/ARO/TWR/APP/COM/MET services operate daily between 1300/0130 UTC.</i>
A2438	21/05/29	2105290021/2108010100 Debido al Estado de Emergencia (COVID-19), OMA Arequipa brindará reportes meteorológicos vía correo electrónico. Solicitud: omaaqp@corpac.gob.pe; y en página de Corpac: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia. <i>2105290021/2108010100 Due to Emergency State (COVID-19), OMA Arequipa will provide meteorological reports by e-mail. Require information: omaaqp@corpac.gob.pe; and Corpac website: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia.</i>
A2448	21/05/29	2106011300/2107010130 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera los días lunes entre 1200/0130 UTC, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos entre 1300/0130 UTC. <i>2106011300/2107010130 Rescue and Fire Fighting Services operate Mondays between 1200/0130 UTC; Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays, Saturdays and Sundays between 1300/0130 UTC.</i>
C1930	21/03/20	ATALAYA – SPAY 2103201605/2106202100 EST Huecos en el Umbral de Pista 04. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103201605/2106202100 EST Holes on Threshold Runway 04. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C1931	21/03/20	2103201605/2106202100 EST Huecos entre los 380 m y 460 m lado derecho del eje de Pista 22. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103201605/2106202100 EST Holes between 380 m and 460 m right side from centerline Runway 22. Pilots caution to landing and takeoff.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C3059	21/04/27	2104272120/2107311900 Servicios AFIS/FIS/AIS/ARO/COM/MET/ALRS operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2104272120/2107311900 AFIS/FIS/AIS/ARO/COM/MET/ALRS services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3060	21/04/27	2104272120/2107311900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2104272120/2107311900 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3077	21/04/28	AYACUCHO – SPHO 2104281521/2106302300 Pistola de señales inutilizable. <i>2104281521/2106302300 Signals gun unserviceable.</i>
C3949	21/05/31	2106011100/2106302300 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR operan diariamente entre 1100/2300 UTC. <i>2106011100/2106302300 AIS/ARO/COM/MET/TWR services operate daily between 1100/2300 UTC.</i>
C3950	21/05/31	2106011100/2106302300 Servicio AIS/ARO no disponible los días 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 16, 21 y 26 de junio entre 1100/2300 UTC; los días 02, 03, 04, 05, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de junio entre 1700/2300 UTC. Planes de vuelo y solicitudes de NOTAM serán atendidos a los correos: aisspsso@corpac.gob.pe / aisaropisco@gmail.com ; y vía telefónica al 056-542747 o 414-1000 anexo 5673. <i>2106011100/2106302300 AIS/ARO services not available in June days: 01st, 06th, 07th, 08th, 09th, 10th, 11th, 16th, 21st and 26th between 1100/2300 UTC; days 02nd, 03rd, 04th, 05th, 12th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 19th, 20th, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 27th, 28th, 29th and 30th between 1700/2300 UTC. Flight Plans and NOTAM requests will be sent by the following emails: aisspsso@corpac.gob.pe / aisaropisco@gmail.com; and by phone 056-542747 and 414-1000 annex 5673.</i>
C3673	21/05/21	BRETANA - SPBR 2105211845/2106202359 Puesto de estacionamiento número 2 cerrado. <i>2105211845/2106202359 Aircraft stand number 2 closed.</i>
C2242	21/03/30	CAJAMARCA – SPJR 2103301300/2106302300 Pernocte de aeronaves no disponible debido a máxima capacidad de plataforma. <i>2103301300/2106302300 Overnight parking is not available for aircrafts due to maximum capacity of apron.</i>
C2243	21/03/30	2103301305/2106302300 Para evitar el deterioro de la capa asfáltica, no están permitidos los virajes en pista al aterrizaje para aeronaves con categoría de estela turbulenta mediana o superior. Las aeronaves rodarán hasta final de la pista y posteriormente seguirán las instrucciones de la Torre de Control. <i>2103301305/2106302300 To avoid deterioration of asphaltic layer, turns after landing are not allowed for wake turbulence medium category aircrafts or upper. All aircrafts will taxi to the end of the runway and subsequently follow instructions from Control Tower.</i>
C3133	21/04/29	2104291745/2107312300 EST Debido a árboles elevados a 700 m al Noroeste del umbral Pista 34, la Torre de Control no visualiza los primeros 300 m del tramo básico y tramo final del área de aterrizaje de la Pista 34. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		2104291745/2107312300 <i>EST Due to higher trees at 700 m Northwest from Runway 34 Threshold, Control Tower has not visibility over first 300 m of basic and final segment of landing area to Runway 34. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C3857	21/05/28	2106011300/2106302100 Servicios AIS/ARO/COM/MET operan diariamente entre 1300/2100 UTC. <i>2106011300/2106302100 AIS/ARO/COM/MET services operate daily between 1300/2100 UTC.</i>
C3858	21/05/28	2106011300/2106302100 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1300/2100 UTC. <i>2106011300/2106302100 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/2100 UTC.</i>
C3952	21/05/31	2106011100/2106011300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios disponible a solicitud. <i>2106011100/2106011300 Rescue and Fire Fighting Services available on request.</i>
C3953	21/05/31	2106011100/2106011300 Servicios AIS/ARO disponible a solicitud. <i>2106011100/2106011300 AIS/ARO Services available on request.</i>
C3954	21/05/31	2106011030/2106011300 Servicios COM/MET/TWR disponible a solicitud. <i>2106011030/2106011300 COM/MET/TWR Services available on request.</i>
		CHACHAPOYAS – SPPY
C1762	21/03/15	2104061900/2107042100 Calle de rodaje cerrada debido a mantenimiento diariamente entre 1900/2100 UTC. <i>2104061900/2107042100 Taxiway closed due to maintenance daily between 1900/2100 UTC.</i>
C1763	21/03/15	2104061900/2107042100 EST Pista 13/31 cerrada debido a mantenimiento diariamente entre 1900/2100 UTC. <i>2104061900/2107042100 EST Runway 13/31 closed due to maintenance daily between 1900/2100 UTC.</i>
C1764	21/03/15	2104061900/2107042100 EST Plataforma cerrada debido a mantenimiento diariamente entre 1900/2100 UTC. <i>2104061900/2107042100 EST Apron closed due to maintenance daily between 1900/2100 UTC.</i>
C3129	21/04/29	2104291558/2107311900 Servicios FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. Cualquier atención fuera de este horario requiere previa coordinación. <i>2104291558/2107311900 FIS/AFIS/COM/MET/AIS/ARO Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC. Previous coordination for any other operation out of this schedule is required.</i>
C3147	21/04/29	2104291800/2107311900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábados entre 1300/1900 UTC. Cualquier atención fuera de este horario requiere previa coordinación. <i>2104291800/2107311900 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC. Previous coordination for any other operation out of this schedule is required.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		CHICLAYO – SPHI
A1458	21/03/30	2103302110/2106302359 Se permite el rodaje en la plataforma de dos aeronaves A320, B737 o similares. <i>2103302110/2106302359 It is allowed to taxi on apron of two aircrafts A320, B737 or similar.</i>
A1459	21/03/30	2103302120/2106302359 Todas las aeronaves deberán emplear asistencia de remolque en retroceso para abandonar plataforma. <i>2103302120/2106302359 All aircraft must vacate apron with pushback assistance.</i>
A1460	21/03/30	2103302120/2106302359 Plataforma no disponible para pernocte de aeronaves. <i>2103302120/2106302359 Apron not available for overnight parking.</i>
A1713	21/04/16	2104161435/2107152330 EST ILS CAT I ID IJAQ Frecuencia 109.7 MHz fuera de servicio. Los siguientes procedimientos: IAC ILS X Pista 19, IAC ILS W Pista 19, IAC ILS V Pista 19 de la AIP-PERÚ páginas AD2 SPHI 17, AD2 SPHI 17A, y AD2 SPHI 17F están suspendidos. Pista 19 disponible solo para aproximaciones de no precisión y bajo Reglas de Vuelo Visual. <i>2104161435/2107152330 EST ILS CAT I ID IJAQ Frequency 109.7 MHz unserviceable. Following procedures are suspended: IAC ILS X Runway 19, IAC ILS W Runway 19, IAC ILS V Runway 19 from AIP-PERU pages AD2 SPHI 17, AD2 SPHI 17A, and AD2 SPHI 17F. Runway 19 only for non precision and Visual Flight Rules (VFR) approaches.</i>
A1969	21/04/30	2104301440/2107292200 EST Sistema de luces de aproximación Pista 19 fuera de servicio. <i>2104301440/2107292200 EST Approach lighting system Runway 19 unserviceable.</i>
A2288	21/05/21	2106090000/2107092359 EST Centro de Plataforma cerrada debido a mantenimiento. Pilotos precaución. Contactar con Torre de Control para instrucciones. <i>2106090000/2107092359 EST Apron center closed due to maintenance. Pilots caution. Contact to Control Tower for instructions.</i>
A2289	21/05/21	2105270000/2106092359 EST Lado norte de la plataforma cerrada por mantenimiento. Pilotos precaución. Contactar con Torre de Control para instrucciones. <i>2105270000/2106092359 EST Apron north side closed due to maintenance. Pilots caution. Contact to Control Tower for instructions.</i>
A2290	21/05/21	2105270000/2106082359 EST Calle de rodaje ALFA cerrada por mantenimiento. <i>2105270000/2106082359 EST Taxiway ALPHA closed due to maintenance.</i>
A2292	21/05/21	2105211715/2106082359 EST Calle de rodaje BRAVO, CHARLIE y DELTA cerrada por mantenimiento. <i>2105211715/2106082359 EST Taxiway BRAVO, CHARLIE and DELTA closed due to maintenance.</i>
A2293	21/05/21	2105211715/2106162359 EST Últimos 450 m de la Pista 19 cerrados debido a mantenimiento. Distancias declaradas Pista 19: TORA 1900 m, ASDA 1960 m, TODA 1960 m, LDA 1900 m. Pilotos tomar precaución al aterrizaje y despegue. <i>2105211715/2106162359 EST Last 450 m of Runway 19 closed due to maintenance. Declared distances Runway 19: TORA 1900 m, ASDA 1960 m, TODA 1960 m, LDA 1900 m. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
A2299	21/05/21	2106170000/2109172359 EST Pista 19/01 cerrada por obras en progreso. <i>2106170000/2109172359 EST Runway 19/01 closed due to work in progress.</i>
A2300	21/05/21	2106171100/2109302359 EST Pista 19L/01R disponible. Revise Suplemento AIP 02/21. <i>2106171100/2109302359 EST Runway 19L/01R available. See AIP Supplement 02/21.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2427	21/05/28	2106011300/2106162359 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan los días lunes, martes, miércoles, jueves y sábados entre 1300/2359 UTC; y los días viernes y domingos entre 1300/0100 UTC. <i>2106011300/2106162359 Rescue and Fire Fighting Services operate days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday between 1300/2359 UTC; and Friday and Sunday between 1300/0100 UTC.</i>
A2428	21/05/28	2106171300/2106302300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1300/2300 UTC. <i>2106171300/2106302300 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/2300 UTC.</i>
A2429	21/05/28	2106011300/2106162359 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan los días lunes, martes, miércoles, jueves y sábados entre 1300/2359 UTC; y los días viernes y domingos entre 1300/0100 UTC. <i>2106011300/2106162359 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP Services operate days Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Saturday between 1300/2359 UTC; and Friday and Sunday between 1300/0100 UTC.</i>
A2430	21/05/28	2106171300/2106302300 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan diariamente entre 1300/2300 UTC. <i>2106171300/2106302300 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP Services operate daily between 1300/2300 UTC.</i>
CHIMBOTE – SPEO		
C1755	21/03/15	2103151238/2106111900 Pistola de señales inutilizable. <i>2103151238/2106111900 Signals gun unserviceable.</i>
C3684	21/05/21	2105212247/2106211900 EST Servicios FIS/AFIS/COM/MET/ARO/AIS operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2105212247/2106211900 EST FIS/AFIS/COM/MET/ARO/AIS services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3685	21/05/21	2105212247/2106211900 EST Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado de 1300/1900 UTC. <i>2105212247/2106211900 EST Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
COLONIA ANGAMOS – SPDN		
C3594	21/05/18	2105181903/2106102330 Aeródromo cerrado debido a obras en progreso. <i>2105181903/2106102330 Aerodrome closed due to work in progress.</i>
CUSCO – SPZO		
A5423	20/10/07	2010071645/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ: páginas AD 2 SPZO 1 y AD 2 SPZO 09 AMDT 27/20 como sigue: ARP: 13°32'08.60"S – 071°56'19.61"W. <i>2010071645/PERM Make a hand amendment on AIP-PERU: Pages AD 2 SPZO 1 and AD 2 SPZO 09 AMDT 27/20 to be read: ARP: 13°32'08.60"S – 071°56'19.61"W.</i>
A0671	21/02/11	2102111905/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ: página AD 2 SPZO 09 como sigue: PAPI 3 DEG 42.95 ft en lugar de: PAPI 3 DEG 53 ft. <i>2102111905/PERM Make a hand amendment on AIP-PERU: Page AD 2 SPZO 09 Cusco to be read: PAPI 3 DEG 42.95 ft instead of PAPI 3 DEG 53 ft.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXT TEXT
A1507	21/03/31	2103312135/2106302359 Torre de Control sin visibilidad en los primeros 1550 m del Umbral de Pista 28 debido a edificios. <i>2103312135/2106302359 Control Tower without visibility over first 1550 m and from Threshold Runway 28 due to buildings.</i>
A1973	21/04/30	2104301535/2106302300 EST Para evitar el deterioro de la capa asfáltica, solo se permitirán los virajes en la pista con previa autorización de la Torre de Control. Después del aterrizaje, las aeronaves rodarán hacia la primera plataforma de giro disponible y liberarán la pista activa. <i>2104301535/2106302300 EST In order to avoid deterioration of the asphaltic layer, turns on runway are only allowed with previous authorization from Control Tower. After landing, aircrafts will taxi to first runway turning bay available and vacate the active runway.</i>
A2013	21/05/03	2105032000/2108032359 Calle de rodaje BRAVO cerrada por mantenimiento. <i>2105032000/2108032359 Taxiway BRAVO closed due to maintenance.</i>
A2398	21/05/27	2105271717/2107010059 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP/OMA opera diariamente entre 1200/0059 UTC. <i>2105271717/2107010059 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP/OMA services operate daily between 1200/0059 UTC.</i>
A2399	21/05/27	2105271717/2107010059 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan a diario entre 1200/0059 UTC. <i>2105271717/2107010059 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1200/0059 UTC.</i>
A2425	21/05/28	2105282052/2106152100 Corte y remoción de maleza a lo largo de las franjas de Pista 10/28 en el lado sur. <i>2105282052/2106152100 Grass cutting along Runway 10/28 strip on south side.</i>
A2469	21/05/29	2106020100/2106300200 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP/OMA operan a solicitud. Los días 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 and 30 de junio entre 0100/0200 UTC. <i>2106020100/2106300200 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP/OMA services operate on request. Days: June, 02nd, 04th, 05th, 07th, 09th, 11th, 12th, 14th, 16th, 18th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 26th, 28th and 30th between 0100/0200 UTC.</i>
A2470	21/05/29	2106020100/2106300200 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan a solicitud. Los días 02, 04, 05, 07, 09, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 and 30 de junio entre 0100/0200 UTC. <i>2106020100/2106300200 Rescue and Fire Fighting Services operate on request. Days: June, 02nd, 04th, 05th, 07th, 09th, 11th, 12th, 14th, 16th, 18th, 19th, 21st, 23rd, 25th, 26th, 28th and 30th between 0100/0200 UTC.</i>
A2485	21/05/30	2105301633/2106152300 EST VOR ZCO Frecuencia 114.9 MHz fuera de servicio. <i>2105301633/2106152300 EST VOR ZCO Frequency 114.9 MHz unserviceable.</i>
A2488	21/05/30	2105302153/2106062330 EST Cusco APP Frecuencia 120.6 MHz opera con un rango limitado de 30 millas náuticas. <i>2105302153/2106062330 EST Cusco APP Frequency 120.6 MHz operate with limited range of 30 nautical miles.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2509	21/05/31	2105312258/2106302300 Debido al Estado de Emergencia (COVID-19), OMA Cusco brindará reportes meteorológicos vía correo electrónico en: omacusco@corpac.gob.pe ; y en página de Corpac: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia . <i>2105312258/2106302300 Due to Emergency State (COVID-19), OMA Cusco will provide meteorological reports by e-mail. Require information: omacusco@corpac.gob.pe; and Corpac website: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia.</i>
		HUÁNUCO – SPNC
C2260	21/03/30	2103301703/2106302200 EST Pistola de señales inutilizable. <i>2103301703/2106302200 EST Signals gun unserviceable.</i>
C2261	21/03/30	2103301705/2106302200 EST Franja de Pista 07 desnivelada en los primeros 1100 m al lado derecho a 25 m del eje longitudinal. Pilotos tomar precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103301705/2106302200 EST Strip Runway 07 not leveled on first 1100 m right side at 25 m from the centerline. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C2262	21/03/30	2103301707/2106302200 EST Para evitar el deterioro de la capa asfáltica, los virajes después del aterrizaje están prohibidos. Las aeronaves rodarán hasta el final de la Pista, efectuarán giro de 180 grados en la plataforma de viraje y posteriormente continuarán a la plataforma con las instrucciones del operador AFIS. <i>2103301707/2106302200 EST To avoid deterioration of asphaltic layer, turns after landing are prohibited. Aircrafts will taxi until end of Runway, then make a 180 degrees over turning bay and subsequently continue to apron following AFIS instructions.</i>
C3868	21/05/28	2106011300/2108311900 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET operan diariamente entre 1300/1900 UTC. <i>2106011300/2108311900 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET services operate daily between 1300/1900 UTC.</i>
C3869	21/05/28	2106011300/2108311900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera diariamente entre 1300/1900 UTC. <i>2106011300/2108311900 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/1900 UTC.</i>
		ILO – SPLO
C3038	21/04/27	2104271730/2107311800 Servicios FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET operan de lunes a sábado entre 1200/1800 UTC. <i>2104271730/2107311800 FIS/AFIS/ARO/AIS/COM/MET Services operate from Monday to Saturday between 1200/1800 UTC.</i>
C3039	21/04/27	2104271730/2107311800 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado entre 1200/1800 UTC. <i>2104271730/2107311800 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1200/1800 UTC.</i>
C3040	21/04/27	2104271730/2107311800 PAPI Pista 12 inutilizable. <i>2104271730/2107311800 PAPI Runway 12 unserviceable.</i>
C3132	21/04/29	2104291740/2107311800 Debido a construcción de una nueva Torre de Control, AFIS sin visibilidad en Tramo Final y Umbral de la Pista 12. . Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2104291740/2107311800 Due to new Control Tower construction , AFIS without visibility on Final Segment and Threshold Runway 12. Pilots caution to landing and takeoff.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		IÑAPARI – SPIN
C3961	21/05/31	2105311900/2108312300 EST Pista 15/33 no disponible. <i>2105311900/2108312300 EST Runway 15/33 not available.</i>
		IQUITOS – SPQT
A1301	21/03/22	2103222314/PERM Nuevo Número de Clasificación de Pavimentos (PCN) en vigencia: Pista 06/24: 52 R/B/W/T, Calle de rodaje ALFA: 50 R/B/W/T, Calle de rodaje BRAVO: 43 R/B/W/T, y Plataforma 50 R/B/W/T. <i>2103222314/PERM New Pavement Classification Number (PCN) data in force: Runway 06/24: 52 R/B/W/T, Taxiway ALPHA: 50 R/B/W/T, Taxiway BRAVO: 43 R/B/W/T, and Apron 50 R/B/W/T.</i>
A1441	21/03/30	2103301620/2106282330 EST Debido a la capacidad de la plataforma solo se permitirá el pernocte en parqueo para aeronaves de categorías A y B. Aeronaves de otras categorías deberán coordinar con Aeropuertos del Perú. <i>2103301620/2106282330 EST Due to apron capacity, overnight parking is only allowed for aircrafts of categories A and B. Aircrafts of others categories must coordinate with Aeropuertos del Perú.</i>
A1442	21/03/30	2103301620/2106282330 EST Remoción de maleza a lo largo de franjas de Pista 06/24. <i>2103301620/2106282330 EST Grass cutting along strips Runway 06/24.</i>
A1527	21/04/02	2104021330/2106282330 EST Asistencia de remolque de aeronaves obligatoria desde puestos de estacionamiento 1, 2, 3, 4, 7 y 9. <i>2104021330/2106282330 EST Compulsory pushback assistance from aircraft stands 1, 2, 3, 4, 7 and 9.</i>
A1688	21/04/14	2106010500/2106091100 Plataforma cerrada por mantenimiento diariamente entre 0500/1100 UTC. <i>2106010500/2106091100 Apron closed due to maintenance daily between 0500/1100 UTC.</i>
A1689	21/04/14	2105260500/2106021100 Calle de rodaje ALFA cerrada por mantenimiento diariamente entre 0500/1100 UTC. <i>2105260500/2106021100 Taxiway ALPHA closed due to maintenance daily between 0500/1100 UTC.</i>
A1690	21/04/14	2105290500/2106051100 Calle de rodaje BRAVO cerrada por mantenimiento diariamente entre 0500/1100 UTC. <i>2105290500/2106051100 Taxiway BRAVO closed due to maintenance daily between 0500/1100 UTC.</i>
A2373	21/05/26	2105261645/2106262330 Faro de aeródromo inutilizable. <i>2105261645/2106262330 Aerodrome beacon unserviceable.</i>
A2415	21/05/28	2105280120/2108272330 Debido al Estado de Emergencia (COVID-19), OMA Iquitos brindará reportes meteorológicos vía correo electrónico. Solicitud: omaiquitos@corpac.gob.pe; y en página de Corpac: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia <i>2105280120/2108272330 Due to Emergency State (COVID-19), OMA Iquitos will provide meteorological reports by e-mail. Require information: omaiquitos@corpac.gob.pe; and Corpac website: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia</i>
A2431	21/05/28	2105282330/2108282330 Anemómetro Pista 24 fuera de servicio. <i>2105282330/2108282330 Anemometer Runway 24 unserviceable.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		JAÉN – SPJE
C2250	21/03/30	2103301540/2106302100 EST Debido a la ubicación de la dependencia AFIS, no se dispone de visualización de la longitud de la Pista 16/34 y la plataforma. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103301540/2106302100 EST Due to AFIS unit location, it has no view of the length of the Runway 16/34 and the apron. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C2251	21/03/30	2103301540/2106302100 EST Umbral desplazado de la Pista 34 debido a fisuras en los primeros 300 m. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. Nuevas distancias declaradas Pista 34: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2200 m, LDA 2100 m. Pista 16: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2100 m, LDA 2100 m. <i>2103301540/2106302100 EST Displaced Threshold Runway 34 due to cracks on first 300 m. Pilots caution to landing and takeoff. New declared distances Runway 34: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2200 m, LDA 2100 m. Runway 16: TORA 2100 m, TODA 2100 m, ASDA 2100 m, LDA 2100 m.</i>
C2252	21/03/30	2103301540/2106302100 EST Pilotos precaución al aterrizaje y despegue debido a desniveles a lo largo de la Pista 16/34. <i>2103301540/2106302100 EST Pilots caution to landing and takeoff due to not leveled sectors along Runway 16/34.</i>
C2312	21/03/31	2103311406/2106302100 EST PAPI Pista 34 fuera de servicio. <i>2103311406/2106302100 EST PAPI Runway 34 unserviceable.</i>
C3498	21/05/14	2105141730/2106102300 Obras en progreso y corte de vegetación en franja de Pista 16/34. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2105141730/2106102300 Work in progress and grass cutting on Runway 16/34 strips. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
		JAUJA – SPJJ
C3041	21/04/27	2104271730/2106301900 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET operan diariamente entre 1300/1900 UTC. <i>2104271730/2106301900 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET Services operate daily between 1300/1900 UTC.</i>
C3042	21/04/27	2104271730/2106301900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan a diario entre 1300/1900 UTC. <i>2104271730/2106301900 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/1900 UTC.</i>
C3081	21/04/28	2104281555/2106301900 Obras en progreso en los últimos 675 m de la Pista 31. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. Distancias declaradas Pista 31: TORA 2135 m, ASDA 2135 m, TODA 2135 m, LDA 2135 m. Distancias declaradas Pista 13: TORA 2135 m, ASDA 2195 m, TODA 2135 m, LDA 2135 m. <i>2104281555/2106301900 Work in progress last 675 m Runway 31. Pilots caution to landing and takeoff. Declared distances Runway 31: TORA 2135 m, ASDA 2135 m, TODA 2135 m, LDA 2135 m. Declared distances Runway 13: TORA 2135 m, ASDA 2195 m, TODA 2135 m, LDA 2135 m.</i>
		JUANJUI – SPJI
C3874	21/05/28	2106011300/2106301900 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2106011300/2106301900 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C3875	21/05/28	2106011300/2106301900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2106011300/2106301900 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
A1388	21/03/27	JULIACA – SPJL 2103271812/2106241900 Juliaca TWR/APP Frecuencia 118.1 MHz fuera de servicio. Disponible frecuencia alterna 130.1 MHz. <i>2103271812/2106241900 Juliaca TWR/APP Frequency 118.1 MHz unserviceable. Alternate frequency 130.1 MHz available.</i>
A2360	21/05/25	2105281200/2106112030 Operaciones de Sistema de Aeronave piloteada a distancia (RPAS) sobre el aeródromo de Juliaca. Se requiere coordinación previa con JULIACA TWR. Coordenadas: 1527S/07011W, 1527S/07010W, 1528S/07007W, 1529S/07008W. Desde Superficie hasta 500 pies. <i>2105281200/2106112030 Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) operations over Juliaca aerodrome. Previous coordination with JULIACA TWR is required. Coordinates: 1527S/07011W, 1527S/07010W, 1528S/07007W, 1529S/07008W. From Surface to 500 feet.</i>
A2419	21/05/28	2106011200/2106302359 Servicios AIS/ARO/TWR/APP opera diariamente entre 1200/0000 UTC. Excepto los días 18 y 25 de junio opera entre 1200/2000 UTC; y el día 28 de junio opera entre 1200/2100 UTC. <i>2106011200/2106302359 AIS/ARO/TWR/APP services operate daily between 1200/0000 UTC. Exemption in June days 18th and 25th operate between 1200/2000 UTC; and 28th operate between 1200/2100 UTC.</i>
A2449	21/05/29	2105291449/2106302359 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios degradados a categoría 5. <i>2105291449/2106302359 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.</i>
A2450	21/05/29	2105291450/2106302359 Desprendimiento de asfalto a lo largo de la Pista 12/30. Pilotos precaución. <i>2105291450/2106302359 Asphalt detachment along Runway 12/30. Pilots caution.</i>
A2453	21/05/29	2106011200/2106302359 Servicios COM/MET no disponible los días 01, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 21 y 26 de junio. <i>2106011200/2106302359 COM/MET services not available in June days: 01st, 06th, 07th, 08th, 09th, 10th, 11th, 12th, 16th, 21st and 26th.</i>
A2483	21/05/30	2106011100/2106302230 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera los días 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 y 29 de junio entre 1100/2359 UTC; el día 02 de junio entre 1230/2230 UTC; los días 04, 11, 18 y 25 de junio entre 1100/2000 UTC; los días 05, 12, 19 y 26 de junio entre 1200/2359 UTC; los días 07, 14, 21 y 28 de junio entre 1100/2100 UTC; y los días 09, 16, 23 y 30 de junio entre 1100/2230 UTC. <i>2106011100/2106302230 Rescue and Fire Fighting Services operate days in June: 01st, 03rd, 06th, 08th, 10th, 13th, 15th, 17th, 20th, 22nd, 24th, 27th and 29th between 1100/2359 UTC; day 02nd between 1230/2230 UTC; days 04th, 11th, 18th and 25th between 1100/2000 UTC; days 05th, 12th, 19th and 26th between 1200/2359 UTC; days 07th, 14th, 21st and 28th between 1100/2100 UTC; and days 09th, 16th, 23rd and 30th between 1100/2230 UTC.</i>
A2484	21/05/30	2106021200/2106301800 Servicios COM/MET opera los días 02, 05 y 19 de junio entre 1200/1800 UTC; los días 03, 04, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 y 30 de junio entre 1100/1800 UTC.

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		2106021200/2106301800 <i>COM/MET Services operate in June days: 02nd, 05th and 19th between 1200/1800 UTC; days 03rd, 04th, 13th, 14th, 15th, 17th, 18th, 20th, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 27th, 28th, 29th and 30th between 1100/1800 UTC.</i>
C1902	21/03/19	<p>LAS DUNAS – SPLH</p> <p>2103191352/2106192200 EST Horario de operación de aeródromo de martes a domingo entre 1400/2200 UTC.</p> <p>2103191352/2106192200 EST Aerodromes operation schedule from Tuesday to Sunday between 1400/2200 UTC.</p>
C2214	21/03/29	<p>LAS MALVINAS – SPWT</p> <p>2103291551/2106292300 EST Luces APAPI Pista 17 inoperativas.</p> <p>2103291551/2106292300 EST APAPI Lights Runway 17 inoperative.</p>
A1023	21/03/03	<p>LIMA – SPJC</p> <p>2103040000/2106042359 Debido al Estado de Emergencia (COVID-19), OMA/OVM brindará reportes meteorológicos vía correo electrónico. Solicitud: pronostico@corpac.gob.pe; y en página de Corpac: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia, o a los teléfonos 511 2301-434 / 511 414-1434, y al celular 978470561.</p> <p>2103040000/2106042359 Due to Emergency State (COVID-19), OMA/OVM will provide meteorological reports by e-mail. Require information: pronostico@corpac.gob.pe; and Corpac website: www.corpac.gob.pe/app/meteorologia or by phone 511 2301-434 / 511 414-1434, and cellphone 978470561.</p>
A1757	21/04/25	<p>2105040700/2106041000 Pista 15/33 cerrada debido a mantenimiento diariamente entre 0700/1000 UTC.</p> <p>2105040700/2106041000 Runway 15/33 closed due to maintenance daily between 0700/1000 UTC.</p>
A1772	21/04/25	<p>2105040700/2106041000 Debido a obras en progreso Calles de rodaje ALFA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECO, FOXTROT y GOLF cerradas diariamente entre 0700/1000 UTC.</p> <p>2105040700/2106041000 Due to work in progress Taxiways ALPHA, BRAVO, CHARLIE, DELTA, ECHO, FOXTROT and GOLF closed daily between 0700/1000 UTC.</p>
A1878	21/04/26	<p>2104262334/2107251800 EST Aterrizaje por Aproximación de precisión Categoría III no disponible.</p> <p>2104262334/2107251800 EST Precision Approach Category III Landing not available.</p>
C3206	21/05/01	<p>2106011500/2106302000 Se realizará una exhibición de drones sobre el Polígono 4, San Juan de Lurigancho. Diariamente entre 1500/2000 UTC. Coordenadas: 120052.43S/0770023.22W, 120053.21S/0765953.37W, 115928.78S/0770025.02W, 115721.91S/0765856.94W, 115708.07S/0765920.56W, 115921.47S/0770049.96W. De Superficie a 250 pies.</p> <p>2106011500/2106302000 Drones display will take place over Polygon 4: San Juan de Lurigancho district. Daily between 1500/2000 UTC. Coordinates: 120052.43S/0770023.22W, 120053.21S/0765953.37W, 115928.78S/0770025.02W, 115721.91S/0765856.94W, 115708.07S/0765920.56W, 115921.47S/0770049.96W. From Ground to 250 feet.</p>
C3209	21/05/01	<p>2107011500/2107302000 Se realizará una exhibición de drones sobre el Polígono 5, Jicamarca. Diariamente entre 1500/2000 UTC. Coordenadas: 115524.93S/0765820.69W, 115515.15S/0765758.18W, 115450.66S/0765914.46W, 115426.41S/0765916.74W, 115456.14S/0765851.22W. De Superficie a 250 pies.</p> <p>2107011500/2107302000 Drones display will take place over Polygon 5: Jicamarca. Daily between 1500/2000 UTC. Coordinates: 115524.93S/0765820.69W,</p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		115515.15S/0765758.18W, 115450.66S/0765914.46W, 115426.41S/0765916.74W, 115456.14S/0765851.22W. From Ground to 250 feet.
C3219	21/05/01	<p>2108021500/2108282000 Se realizará una exhibición de drones sobre el Polígono 1, en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Diariamente entre 1500/2000 UTC. Coordinadas: 121033.64S/0765833.21W, 121057.09S/0765829.43W, 121112.66S/0765700.24W, 121350.06S/0765545.99W, 121252.82S/0765527.26W, 121054.26S/0765643.83W. De Superficie a 250 pies.</p> <p><i>2108021500/2108282000 Drones display will take place over Polygon 1: Villa El Salvador and Villa María del Triunfo districts. Daily between 1500/2000 UTC. Coordinates: 121033.64S/0765833.21W, 121057.09S/0765829.43W, 121112.66S/0765700.24W, 121350.06S/0765545.99W, 121252.82S/0765527.26W, 121054.26S/0765643.83W. From Ground to 250 feet.</i></p>
C3220	21/05/01	<p>2109061500/2109302000 Se realizará una exhibición de drones sobre el Polígono 2, en los distritos de Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores y Santiago de Surco. Diariamente entre 1500/2000 UTC. Coordinadas: 120744.59S/0770016.67W, 120901.01S/0765921.47W, 120951.01S/0765733.51W, 121049.23S/0765705.80W, 121057.56S/0765629.37W, 120921.43S/0765706.92W, 120837.18S/0765853.46W, 120736.73S/0765948.74W. De Superficie a 250 pies.</p> <p><i>2109061500/2109302000 Drones display will take place over Polygon 1: Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores and Santiago de Surco districts. Daily between 1500/2000 UTC. Coordinates: 120744.59S/0770016.67W, 120901.01S/0765921.47W, 120951.01S/0765733.51W, 121049.23S/0765705.80W, 121057.56S/0765629.37W, 120921.43S/0765706.92W, 120837.18S/0765853.46W, 120736.73S/0765948.74W. From Ground to 250 feet.</i></p>
C3487	21/05/14	<p>2105171100/2108172330 Parapentes operando en espacio aéreo de Miraflores entre Parque Tres Picos y Centro Comercial Larcomar diariamente entre 1100/2330 UTC. Parapentes tienen preferencia en el vuelo, precaución tripulaciones, evitar interferencia en vuelo debiendo mantener contacto visual con parapentes y ceder el paso a las operaciones en dicha área. Coordinadas: 120719S/0770255W, 120811S/0770159W, 120759S/0770145W, 120748S/0770203W, 120728S/0770216W, 120701S/0770244W. De Superficie hasta 700 pies.</p> <p><i>2105171100/2108172330 Paragliders operating over Miraflores airspace between Tres Picos Park and Larcomar Shopping Center daily between 1100/2330 UTC. Paragliders with preference in flying, crews caution, avoiding interference with other paragliders nearby, maintaining visual contact with themselves and yield for operations over that area. Coordinates: 120719S/0770255W, 120811S/0770159W, 120759S/0770145W, 120748S/0770203W, 120728S/0770216W, 120701S/0770244W. From Ground to 700 feet.</i></p>
C3490	21/05/14	<p>2105171100/2108172330 Precaución debido a actividades aerodeportivas en la línea de costa dentro de Zona Restringida – SPR 68 diariamente entre 1100/2330 UTC. Previa coordinación con LAS PALMAS TWR. Teléfono: 996669828. Tripulaciones de helicópteros y aeronaves ligeras deben ejercer vigilancia constante, mantener contacto visual y ceder el paso a las aeronaves aerodeportivas. Desde Superficie a 700 pies.</p> <p><i>2105171100/2108172330 Caution due to air sports activities over coastline within Restricted Area – SPR 68. Daily between 1100/2330 UTC. Previous coordination with LAS PALMAS TWR calling to 996669828. Helicopters and light aircrafts crews must apply regular surveillance, maintaining visual contact and yield for air sports activities. From Ground to 700 feet.</i></p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		LIMA – SPIM – FIR
A5422	20/10/07	2010071645/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ: páginas AD 2 SPZO 1 y AD 2 SPZO 09 AMDT 27/20 como sigue: ARP: 13°32'08.60"S – 071°56'19.61"W. <i>2010071645/PERM Make a hand amendment on AIP-PERU: pages AD 2 SPZO 1 and AD 2 SPZO 09 AMDT 27/20 to be read: ARP: 13°32'08.60"S – 071°56'19.61"W.</i>
A6772	20/12/22	2012221617/PERM En referencia al Suplemento AIP 08/19 del 23 de Julio 2019, en la Tabla 1 página 5/7, considerar la aerovía UP673 en lugar de la aerovía UA573 <i>2012221617/PERM Related to AIP Supplement 08/19 July 23rd, 2019, on Table 1 from page 5/7, consider airway UP673 instead of airway UA573.</i>
A1338	21/03/24	2105200000/2106032359 Notam de activación PERM AIRAC AIP AMDT 28/21 con efecto a partir del 20 de mayo del 2021. Actualización de Declinación Magnética 2020 en Cartas de Navegación en Ruta, Rutas ATS y RNAV, Nuevas rutas V19, UL342 y UM784. <i>2105200000/2106032359 Trigger Notam PERM AIRAC AIP AMDT 28/21 with effect from May 20th, 2021. Updating Magnetic Variation 2020 for Navigation Enroute Charts, RNAV and ATS routes, New routes V19, UL342 and UM784.</i>
A1879	21/04/26	2105080000/2106142359 Comunicaciones por Enlace de Datos Controlador - Piloto (CPDLC) y Vigilancia Dependiente Automática - Contrato (ADS-C) opera en pre-fase dentro de la FIR LIMA. Las aeronaves equipadas para prueba de FANS1/A Comunicaciones por Enlace de Datos Controlador - Piloto (CPDLC) y Vigilancia Dependiente Automática - Contrato (ADS-C) deberán utilizar las direcciones AFTN LIMA durante fase de prueba. <i>2105080000/2106142359 Controller - Pilot Data Link Communications (CPDLC) and Automatic Dependent Surveillance - Contract (ADS-C) operate in pre-phase in LIMA FIR. Aircraft equipped for testing FANS1/A Controller - Pilot Data Link Communications (CPDLC) and Automatic Dependent Surveillance - Contract (ADS-C) should log on LIMA AFTN addresses during test period.</i>
A2229	21/05/17	2105171712/2106010500 EST En conformidad con la disposición del gobierno D.S. NR 092-2021-PCM y R.M. NR 461-2021-MTC/01 todos los vuelos internacionales de Brasil, Sudáfrica e India (regulares, no regulares y de aviación general) quedan suspendidos dentro de la FIR LIMA. Vuelos de carga y con estatus Emergencia, Búsqueda y Rescate (SAR), Humanitario, Evacuación Médica, Estado y sobrevuelos están exentos. <i>2105171712/2106010500 EST In accordance with government instructions D.S. NR 092-2021-PCM and R.M NR 461-2021-MTC/01, all international passenger flights from Brazil, South Africa and India (schedule, non schedule and general aviation) are suspended within LIMA FIR. Cargo flights and those with status emergency, Search and Rescue (SAR), humanitarian, medical evacuation, state and overflights are excluded.</i>
A2361	21/05/25	2105252140/PERM Realizar enmienda a mano en la AIP-PERÚ AMDT 28/21 como sigue: en páginas ENR 3.3-18, ENR 4.3-4 y ENR 6.1-1 debe leerse UP525 en lugar de UL542. <i>2105252140/PERM Make hand amendment on AIP-PERU AMDT 28/21 as follows: Pages ENR 3.3-18, ENR 4.3-4 and ENR 6.1-1 to be read UP525 instead of UL542.</i>
A2498	21/05/31	2105311330/2107312359 EST LIMA RADIO frecuencia 10024 kHz y 6649 kHz opera con cobertura limitada. <i>2105311330/2107312359 EST LIMA RADIO frequency 10024 kHz and 6649 kHz operates with limited coverage.</i>
A2499	21/05/31	2105311440/2106302359 EST VOR/DME SLS Frecuencia 114.7 MHz CH94X fuera de servicio. Revisar AIC 10/19. <i>2105311440/2106302359 EST VOR/DME SLS Frequency 114.7 MHz CH94X unserviceable. See AIC 10/19.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2500	21/05/31	<p>2105311530/2107312359 Debido al Estado de Emergencia (COVID-19) y en referencia a la AIC 09/18, todos los operadores con carta de acuerdo con CORPAC enviarán sus Planes de Vuelo vía AMHS. Otros operadores presentarán sus Planes de Vuelo vía correo electrónico a la Oficina de Notificación de los Servicios de Tránsito Aéreo (ARO). Se deberá dar acuse de recibo a cada plan de vuelo. Revise la web www.corpac.gob.pe en la imagen COVID-19.</p> <p><i>2105311530/2107312359 Due to Emergency State (COVID-19) and related to AIC 09/18, all operators with letter of agreement with CORPAC will send their Flight Plans by AMHS. Other operators will send their Flight Plans by e-mail to the Air Traffic Services Reporting Office (ARO). All Flight Plans must be acknowledged. See Corpac website www.corpac.gob.pe in the COVID-19 image.</i></p>
A2505	21/05/31	<p>2106010501/2106160500 En conformidad con la disposición del gobierno D.S. NR 105-2021-PCM y R.M. NR 503-2021-MTC/01 todos los vuelos internacionales de Brasil, Sudáfrica e India (regulares, no regulares y de aviación general) quedan suspendidos dentro de la FIR LIMA. Vuelos de carga y con estatus Emergencia, Búsqueda y Rescate (SAR), Humanitario, Evacuación Médica, Estado y sobrevuelos están exentos.</p> <p><i>2106010501/2106160500 In accordance with government instructions D.S. NR 105-2021-PCM and R.M NR 503-2021-MTC/01, all international passenger flights from Brazil, South Africa and India (schedule, non schedule and general aviation) are suspended within LIMA FIR. Cargo flights and those with status emergency, Search and Rescue (SAR), humanitarian, medical evacuation, state and overflights are excluded.</i></p>
A2511	21/05/31	<p>2105312340/2106010540 Cenizas volcánicas debido a la erupción del Sabancaya, posición 1547S/07150W. Nubes de ceniza volcánica observadas a las 2240Z en las coordenadas: 1504S/07044W, 1516S/07034W, 1545S/07111W, 1549S/07152W, 1534S/07123W, 1504S/07044W. Desde Superficie hasta FL240. Pronóstico de nube de ceniza volcánica a las 0430Z dentro de las coordenadas: 1459S/07029W, 1512S/07025W, 1537S/07100W, 1548S/07149W, 1531S/07111W, 1459S/07029W. Desde Superficie hasta FL240.</p> <p><i>2105312340/2106010540 Volcanic ashes due to eruption mountain Sabancaya, position 1547S/07150W. Volcanic ashes clouds observed at 2240Z within these coordinates: 1504S/07044W, 1516S/07034W, 1545S/07111W, 1549S/07152W, 1534S/07123W, 1504S/07044W. From Surface to FL240. Forecast at 0430Z volcanic ashes clouds within these coordinates: 1459S/07029W, 1512S/07025W, 1537S/07100W, 1548S/07149W, 1531S/07111W, 1459S/07029W. From Surface to FL240.</i></p>
C3899	21/05/29	<p>MAZAMARI – SPMF</p> <p>2106011300/2106302100 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/ALRS operan de lunes a sábado entre 1300/2100 UTC.</p> <p><i>2106011300/2106302100 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET/ALRS Services operate from Monday to Saturday between 1300/2100 UTC.</i></p>
C3900	21/05/29	<p>2106011300/2106302100 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado entre 1300/2100 UTC.</p> <p><i>2106011300/2106302100 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/2100 UTC.</i></p>
C3161	21/04/30	<p>MOQUEGUA – SPEQ</p> <p>2104301330/2107311800 Servicios FIS/AFIS operan diariamente 1200/1800 UTC.</p> <p><i>2104301330/2107311800 FIS/AFIS Services operate daily between 1200/1800 UTC.</i></p>
C3162	21/04/30	<p>2104301330/2107311800 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1200/1800 UTC.</p> <p><i>2104301330/2107311800 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1200/1800 UTC.</i></p>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
		NAZCA – SPZA
C3045	21/04/27	2104281200/2107281800 Servicio AIS/ARO/TWR/COM/MET opera de lunes a sábado entre 1200/1800 UTC. <i>2104281200/2107281800 AIS/ARO/TWR/COM/MET Services operate from Monday to Saturday between 1200/1800 UTC.</i>
C3046	21/04/27	2104281200/2107281800 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado entre 1200/1800 UTC. <i>2104281200/2107281800 Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1200/1800 UTC.</i>
C3867	21/05/28	2106051200/2106301800 Servicio AIS/ARO no disponible los días 05, 10 ,15, 20, 25 y 30 de junio entre 1200/1800 UTC. Planes de Vuelo y solicitudes de NOTAM serán atendidos al correo aissps@corpac.gob.pe / aisaropisco@gmail.com y vía telefónica al 056-542747 y 414-1000 anexo 5673. <i>2106051200/2106301800 AIS/ARO services not available days in June, 05th, 10th, 15th, 20th, 25th and 30th between 1200/1800 UTC. Flight Plans and NOTAM requests will be sent by following e-mails: aissps@corpac.gob.pe / aisaropisco@gmail.com and by phone 056-542747 and 414-1000 annex 5673.</i>
C3871	21/05/28	2106011200/2106301800 Pistola de señales inutilizable. <i>2106011200/2106301800 Signals gun unserviceable.</i>
C3872	21/05/28	2106011200/2106301800 APAPI Pista 25 no disponible debido a obstáculo de 7 m de altura. Pilotos precaución. <i>2106011200/2106301800 APAPI Runway 25 not available due to 7 m high obstacle. Pilots caution.</i>
C3873	21/05/28	2106011200/2106301800 Nazca TWR Frecuencia 118.1 MHz y Emergencia Frecuencia 121.5 MHz operan con cobertura limitada. <i>2106011200/2106301800 Nazca TWR Frequency 118.1 MHz and Emergency Frequency 121.5 MHz operate with limited coverage.</i>
		PISCO – SPSO
A1426	21/03/30	2103300014/2106301200 AVGAS 100LL no disponible diariamente entre 0030/1200 UTC. <i>2103300014/2106301200 AVGAS 100LL not available daily between 0030/1200 UTC.</i>
A1427	21/03/30	2103300057/2106302300 Peligro aviario en la Pista 22. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103300057/2106302300 Bird hazard on Runway 22. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
A1428	21/03/30	2103300054/2106302300 Precaución aeronaves de categorías C - D - E y F debido a dos muros. 1) Altura 2.5 m. Coordenadas geográficas: 134451.66S/0761332.16W a 38 m al oeste de la Calle de rodaje ECO y 86 m al oeste de la Calle de rodaje DELTA. 2) Altura 3 m. Coordenadas geográficas: 134510.32S/0761347.82W a 42 m al oeste de la Calle de rodaje ECO y a 268 m al oeste de la Pista 04. <i>2103300054/2106302300 Caution aircrafts of categories C - D - E and F due to two obstacles walls: 1) 2.5M height. Geographic coordinates: 134451.66S/0761332.16W at 38 m west from Taxiway ECHO and 86 m west from Taxiway DELTA. 2) 3 m height. Geographic coordinates: 134510.32S/0761347.82W at 42 m west from Taxiway ECHO and 268 m west from Runway 04.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A1429	21/03/30	2103300101/2106302300 Todos los helicópteros que despeguen o aterricen desde la Calle de rodaje CHARLIE esperarán instrucciones del ATC debido a residuos de objetos extraños (FOD). <i>2103300101/2106302300 Due to foreign object debris (FOD) all helicopters that landing or takeoff from Taxiway CHARLIE will expect for ATC instructions.</i>
A1430	21/03/30	2103300110/2106302300 Obstáculo de sistema de contención de 1.4 m de alto y 70 cm de ancho, debido a operaciones militares y a 30 m de la Pista 04. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103300110/2106302300 Arresting system obstacle, 1.4 m height, 70 cm width for military operations at 30 m from Runway 04. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
A2407	21/05/27	2105272020/2106302300 EST Luces de destellos en secuencia de Pista 22 inutilizable. <i>2105272020/2106302300 EST Sequenced flashing lights Runway 22 unserviceable.</i>
PIURA – SPUR		
C2291	21/03/30	2103302138/2106302359 Pernocte de aeronaves no disponible debido a máxima capacidad de la Plataforma. <i>2103302138/2106302359 Overnight parking for aircrafts not available due to maximum Apron capacity.</i>
C2292	21/03/30	2103302211/2106302359 Turbo Jet A1 disponible. <i>2103302211/2106302359 Turbo Jet A1 available.</i>
C2297	21/03/31	2103311255/2106302359 Debido a árboles elevados al Noroeste del umbral de la Pista 01 Torre de Control sin visibilidad de los primeros 150 m del área de aterrizaje y despegue de la pista 01. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103311255/2106302359 Due to higher trees at Northwest from Threshold Runway 01, Control Tower without visibility on first 150 m to landing and takeoff for Runway 01. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C3818	21/05/27	2105311330/2107010130 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan diariamente entre 1330/0130 UTC. <i>2105311330/2107010130 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate daily between 1330/0130 UTC.</i>
C3819	21/05/27	2105311330/2107010130 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1330/0130 UTC. <i>2105311330/2107010130 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1330/0130 UTC.</i>
PUCALLPA – SPCL		
A1052	21/03/05	2103052300/2106052300 EST Pernocte de aeronaves no disponible debido a máxima capacidad de Plataforma. Para mayor información contactar Aeropuertos del Perú Pucallpa correo: jorge.carrasco@adp.com.pe, o teléfono: 961666872. <i>2103052300/2106052300 EST Overnight parking for aircrafts not available due to maximum Apron capacity. Further information, contact to Aeropuertos del Perú Pucallpa by e-mail: jorge.carrasco@adp.com.pe, or cellphone: 961666872.</i>
A2091	21/05/08	2105081351/2108082300 EST Todas las aeronaves deberán emplear asistencia de remolque en retroceso para abandonar plataforma. <i>2105081351/2108082300 EST All aircraft must vacate apron with pushback assistance.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2092	21/05/08	2105081354/2108082300 EST Puesto de estacionamiento número 8 no disponible. <i>2105081354/2108082300 EST Aircraft stand number 8 not available.</i>
A2149	21/05/12	2105121525/2106122300 Corte y remoción de maleza en franjas de la Pista 02/20. <i>2105121525/2106122300 Grass cutting along strips Runway 02/20.</i>
A2151	21/05/12	2105121550/2106122300 Obras en progreso a lo largo del drenaje de lado izquierdo y derecho de las franjas de la Pista 02/20. <i>2105121550/2106122300 Work in progress along drainage left and right side on strip Runway 02/20.</i>
A2467	21/05/29	2105291859/2106010300 Servicios TWR/APP/AIS/ARO/COM/MET disponible a solicitud. Los días 30 de mayo entre 0000/0100 UTC, y 31 de mayo y 01 de junio entre 0000/0300 UTC. <i>2105291859/2106010300 TWR/APP/AIS/ARO/COM/MET services operate available on request. Days: May 30th between 0000/0100 UTC, and May 31st and June 01st between 0000/0300 UTC.</i>
A2468	21/05/29	2105291847/2106010300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan a solicitud. Los días 30 de mayo entre 0000/0100 UTC, y 31 de mayo y 01 de junio entre 0000/0300 UTC. <i>2105291847/2106010300 Rescue and Fire Fighting Services operate on request. Days: May 30th between 0000/0100 UTC, and May 31st and June 01st between 0000/0300 UTC.</i>
A2473	21/05/29	2106011300/2107010100 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan diariamente entre 1300/0100 UTC. <i>2106011300/2107010100 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate daily between 1300/0100 UTC.</i>
A2474	21/05/29	2106050100/2106290300 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP disponible a solicitud. Días 05, 07, 08, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de junio entre 0100/0300 UTC. <i>2106050100/2106290300 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate available on request. Days June, 05th, 07th, 08th, 12th, 14th, 15th, 19th, 21st, 22nd, 26th, 28th and 29th between 0100/0300 UTC.</i>
A2475	21/05/29	2106011300/2107010100 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1300/0100 UTC. <i>2106011300/2107010100 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/0100 UTC.</i>
A2476	21/05/29	2106050100/2106290300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan a solicitud. Días 05, 07, 08, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28 y 29 de junio entre 0100/0300 UTC. <i>2106050100/2106290300 Rescue and Fire Fighting Services operate on request. Days: June, 05th, 07th, 08th, 12th, 14th, 15th, 19th, 21st, 22nd, 26th, 28th and 29th between 0100/0300 UTC.</i>
A2512	21/05/31	2106010300/2106011100 Pista 02/20 cerrada por obras en progreso. <i>2106010300/2106011100 Runway 02/20 closed due to work in progress.</i>
C2773	21/04/16	PUERTO MALDONADO – SPTU 2104161520/2107162300 Torre de Control sin visibilidad sobre Umbral de la Pista 01/19 por maleza crecida. <i>2104161520/2107162300 Control Tower without visibility over Threshold Runway 01/19 due to overgrowth vegetation.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C2914	21/04/22	2104221552/2106201930 EST Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios degradados a categoría 5. <i>2104221552/2106201930 EST Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.</i>
C3409	21/05/10	2105101923/2106301930 EST Pista 01/19 por debajo del valor mínimo de rozamiento. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2105101923/2106301930 EST Runway 01/19 below the minimum friction value. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C3823	21/05/27	2106011330/2106301930 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan los días 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 y 30 de junio entre 1330/1930 UTC; y 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 y 29 de junio entre 1330/2030 UTC. Atención fuera de este horario requiere previa coordinación. <i>2106011330/2106301930 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate days: June, 01st, 02nd, 03rd, 05th, 06th, 09th, 10th, 12th, 13th, 16th, 17th, 19th, 20th, 23th, 24th, 26th, 27th and 30th between 1330/1930 UTC, and 04th, 07th, 08th, 11th, 14th, 15th, 18th, 21st, 22nd, 25th, 28th and 29th between 1330/2030 UTC. Previous coordination for operations out of this schedule is required.</i>
C3824	21/05/27	2106011330/2106301930 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan los días 01, 02, 03, 05, 06, 09, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 y 30 de junio entre 1330/1930 UTC; y 04, 07, 08, 11, 14, 15, 18, 21, 22, 25, 28 y 29 de junio entre 1330/2030 UTC. Atención fuera de este horario requiere previa coordinación. <i>2106011330/2106301930 Rescue and Fire Fighting Services operate days: June, 01st, 02nd, 03rd, 05th, 06th, 09th, 10th, 12th, 13th, 16th, 17th, 19th, 20th, 23th, 24th, 26th, 27th and 30th between 1330/1930 UTC, and 04th, 07th, 08th, 11th, 14th, 15th, 18th, 21st, 22nd, 25th, 28th and 29th between 1330/2030 UTC. Previous coordination for operations out of this schedule is required.</i>
RIOJA – SPJA		
C3388	21/05/09	2105091630/2108091500 EST Plataforma de viraje de la Pista 16/34 cerrada. <i>2105091630/2108091500 EST Turning bay Runway 16/34 closed.</i>
C3389	21/05/09	2105091710/2108091900 EST Servicio FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET opera de lunes a sábado de 1300/1900 UTC. <i>2105091710/2108091900 EST FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3390	21/05/09	2105091710/2108091900 EST Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2105091710/2108091900 EST Rescue and Fire Fighting Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
TACNA – SPTN		
A1929	21/04/28	2104281642/2106301900 Servicios AIS/ARO/TWR/APP/COM/MET operan diariamente entre 1300/1900 UTC. <i>2104281642/2106301900 AIS/ARO/TWR/APP/COM/MET services operate daily between 1300/1900 UTC.</i>
A1930	21/04/28	2104281644/2106301900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan a diario entre 1300/1900 UTC. <i>2104281644/2106301900 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/1900 UTC.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A1947	21/04/29	2104291520/2106301900 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios degradados a categoría 5. <i>2104291520/2106301900 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.</i>
TALARA – SPYL		
A1159	21/03/12	2103121445/2106122100 EST Luces de borde de Pista 17/35 instaladas. <i>2103121445/2106122100 EST Runway 17/35 edge lights installed.</i>
A1160	21/03/12	2103121445/2106122100 EST Luces de borde de Calles de rodaje ALFA y BRAVO instaladas. <i>2103121445/2106122100 EST Taxiways ALPHA and BRAVO edge lights installed.</i>
A1384	21/03/27	2103271447/2106262100 Turbo Jet A1 no disponible. <i>2103271447/2106262100 Turbo Jet A1 not available.</i>
A2309	21/05/22	2105221837/2106302359 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios degradados a categoría 5. <i>2105221837/2106302359 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 5.</i>
A2397	21/05/27	2106011200/2106302359 Servicios AFIS/AIS/ARO/COM/MET operan los días lunes entre 1200/2359 UTC; los días martes y viernes entre 1200/2100 UTC; los días miércoles y sábados entre 1300/2359 UTC; y los días jueves y domingos entre 1300/2100 UTC. <i>2106011200/2106302359 AFIS/AIS/ARO/COM/MET services operate days Monday between 1200/2359 UTC; days Tuesday and Friday between 1200/2100 UTC; days Wednesday and Saturday between 1300/2359 UTC; and days Thursday and Sunday between 1300/2100 UTC.</i>
A2507	21/05/31	2106011200/2106011300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios disponibles a solicitud. <i>2106011200/2106011300 Rescue and Fire Fighting Services available on request.</i>
TARAPOTO – SPST		
C3020	21/04/31	2105020000/2106010300 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP operan miércoles y sábados entre 0000/0100 UTC y los días lunes, martes, jueves, viernes y domingos entre 0000/0300 UTC. <i>2105020000/2106010300 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate Wednesday and Saturday between 0000/0100, and days Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Sunday between 0000/0300 UTC.</i>
C3021	21/04/31	2105020000/2106010300 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan miércoles y sábados entre 0000/0100 UTC y los días lunes, martes, jueves, viernes y domingos entre 0000/0300 UTC. <i>2105020000/2106010300 Rescue and Fire Fighting Services operate Wednesday and Saturday between 0000/0100, and days Monday, Tuesday, Thursday, Friday and Sunday between 0000/0300 UTC.</i>
C3428	21/05/11	2106150300/2109151300 Pista 17/35, Calle de rodaje ALFA y Plataforma cerrados debido a obras en progreso. Diariamente entre 0300/1300 UTC. <i>2106150300/2109151300 Runway 17/35, Taxiway ALPHA and Apron closed due work in progress. Daily between 0300/1300 UTC.</i>
C3429	21/05/11	2106140500/2108180500 Calle de rodaje BRAVO cerrado debido a obras en progreso. <i>2106140500/2108180500 Taxiway BRAVO closed due work in progress.</i>
C3433	21/05/12	2105121445/2108122359 Frecuencia FIS 126.9 MHz limitada. <i>2105121445/2108122359 Frequency FIS 126.9 MHz limited.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C3828	21/05/27	2105272000/2108312359 Debido a limitaciones en las comunicaciones aire/tierra, las aeronaves que operen dentro del TMA Tarapoto, por debajo de FL080 entre los radiales 137 y 271 desde 35 DME hasta 50 DME / 110 DME VOR TAP solo recibirán Servicio de Información de Vuelo (FIS). Esta disposición complementa la nota que aparece en el gráfico del TMA Tarapoto de la página AD 2A SPST-3 de la AIP-PERÚ. <i>2105272000/2108312359 Due to limitations in air/ground communications, aircrafts operating within Tarapoto TMA, below FL080, between 137 and 271 radials from 35 DME to 50 DME / 110 DME TAP VOR will only receive Flight Information Service (FIS). This policy complements the note of the graphic of Tarapoto TMA AIP-PERU page AD 2A SPST-3.</i>
C3829	21/05/27	2105272000/2108312359 Torre de control con visibilidad reducida primeros 700 m al lado izquierdo de Pista 17 debido a árboles y obras en progreso. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2105272000/2108312359 Due to trees and work in progress, Control Tower with limited visibility over first 700 m left side Runway 17. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C3830	21/05/27	2105272000/2108312359 Torre de Control con visibilidad reducida en los primeros 600 m del lado derecho de Pista 35 debido a maleza crecida. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2105272000/2108312359 Control Tower with limited visibility over first 600 m right side Runway 35 due to overgrowth vegetation. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C3831	21/05/27	2105272007/2108312359 Calle de rodaje BRAVO disponible solo para aeronaves con Número de Clasificación de Aeronaves (ACN) inferiores a ACN 25. <i>2105272007/2108312359 Taxiway BRAVO available only for aircrafts with Aircraft Classification Number (ACN) lower than ACN 25.</i>
C3832	21/05/27	2105272040/2106302359 Luces de letreros de Calles de rodaje ALFA y BRAVO inutilizables. <i>2105272040/2106302359 Sign lights of Taxiway ALPHA and BRAVO unserviceable.</i>
C3833	21/05/27	2105272004/2106302359 Sistema sencillo de iluminación de aproximación fuera de servicio. <i>2105272004/2106302359 Short Approach Lighting System unserviceable.</i>
C3834	21/05/27	2105272007/2108312359 Corte y remoción de maleza en franjas de la Pista 17/35. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2105272007/2108312359 Grass cutting along strips Runway 17/35. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C3842	21/05/27	2106011300/2106302359 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP opera diariamente entre 1300/2359 UTC. <i>2106011300/2106302359 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate daily between 1300/2359 UTC.</i>
C3843	21/05/27	2106011300/2106302359 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera diariamente entre 1300/2359 UTC. <i>2106011300/2106302359 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/2359 UTC.</i>
C3850	21/05/27	2106011300/2107010100 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP disponible a solicitud. Días martes, jueves y domingos entre 0000/0100 UTC; lunes, miércoles, viernes y sábados entre 0000/0300 UTC. <i>2106011300/2107010100 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services available on request. Days Tuesdays, Thursdays and Sundays between 0000/0100 UTC; Mondays, Wednesday, Fridays, and Saturdays between 0000/0300 UTC.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C3851	21/05/27	2106011300/2107010100 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios disponible a solicitud. Días martes, jueves y domingos entre 0000/0100 UTC; lunes, miércoles, viernes y sábados entre 0000/0300 UTC. <i>2106011300/2107010100 Rescue and Fire Fighting Services available on request. Days Tuesdays, Thursdays and Sundays between 0000/0100 UTC; Mondays, Wednesday, Fridays, and Saturdays between 0000/0300 UTC.</i>
C3967	21/06/01	2106010004/2106010130 Pista mojada. <i>2106010004/2106010130 Runway wet.</i>
TINGO MARIA – SPM		
C3127	21/04/29	2104291500/2107311900 Servicios FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET operan de lunes a sábado entre 1300/1900 UTC. <i>2104291500/2107311900 FIS/AFIS/AIS/ARO/COM/MET Services operate from Monday to Saturday between 1300/1900 UTC.</i>
C3942	21/05/31	2105311354/2106301700 EST APAPI Pista 19 inoperativo <i>2105311354/2106301700 EST APAPI Runway 19 inoperative.</i>
C3943	21/05/31	2105311400/2106301700 EST Obras en progreso en la franja izquierda de la Pista 19/01. Pilotos precaución. Contactar con Torre para el aterrizaje y despegue. <i>2105311400/2106301700 EST Work in progress on left side on strip Runway 19/01. Pilots caution. Contact Tower to landing and takeoff.</i>
TROMPETEROS – SPDR		
C1970	21/03/22	2103222100/2106222100 EST VOR/DME TRO Frecuencia 114.8 MHz CH95X fuera de servicio. <i>2103222100/2106222100 EST VOR/DME TRO Frequency 114.8 MHz CH95X unserviceable.</i>
C3311	21/05/06	2105061310/2108062230 EST Aeródromo cerrado. Evacuaciones médicas requieren coordinación previa. <i>2105061310/2108062230 EST Aerodrome closed. Previous coordination for medical evacuations is required.</i>
TRUJILLO – SPRU		
A1510	21/03/31	2103312140/2106302359 Peligro aviario en la Pista 02. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103312140/2106302359 Bird hazard Runway 02. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
A1948	21/04/31	2105011200/2106010200 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP opera diariamente entre 1200/0200 UTC. <i>2105011200/2106010200 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate daily between 1200/0200 UTC.</i>
A1965	21/04/31	2105011200/2106010200 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera diariamente entre 1200/0200 UTC. <i>2105011200/2106010200 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1200/0200 UTC.</i>
A2411	21/05/27	2106011200/2106302359 Plataforma no disponible para pernocte de aeronaves. Vuelos de Emergencia, Búsqueda y Rescate (SAR), Humanitario, Evacuación Médica y Estado están exentos. <i>2106011200/2106302359 Apron not available for overnight parking. Emergency, Search and Rescue (SAR), Humanitarian, Medical Evacuation and State flights are excluded.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
A2424	21/05/28	2105281847/2108312330 Posibles oscilaciones en radial 064 VOR/DME TRU a FL 170 a distancias 8,13 y 29 DME. Precaución con la SID VATES 2F y STAR VATES 2A en el segmento de la aerovía V5. <i>2105281847/2108312330 Possible oscillations in radial 064 TRU VOR/DME to FL170 at distances 8, 13 and 29 DME. Caution with SID VATES 2F and STAR VATES 2A in airway V5 section.</i>
A2441	21/05/29	2106011200/2107010100 Servicios AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP opera diariamente entre 1200/0100 UTC. <i>2106011200/2107010100 AIS/ARO/COM/MET/TWR/APP services operate daily between 1200/0100 UTC.</i>
A2508	21/05/31	2106011200/2106302000 Servicio de Turbo Jet A1 y AVGAS 100LL opera de lunes a sábado entre 1200/2000 UTC. <i>2106011200/2106302000 Turbo Jet A1 and AVGAS 100LL service operate from Mondays to Saturdays between 1200/2000 UTC.</i>
A2510	21/05/31	2106011200/2107010100 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera diariamente entre 1200/0100 UTC. <i>2106011200/2107010100 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1200/0100 UTC.</i>
		TUMBES – SPME
C3929	21/05/30	2106011400/2106302200 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios operan diariamente entre 1400/2200 UTC. <i>2106011400/2106302200 Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1400/2200 UTC.</i>
C3930	21/05/30	2106011400/2106302200 Servicios TWR/AIS/ARO/COM/MET opera diariamente entre 1400/2200 UTC. <i>2106011400/2106302200 TWR/AIS/ARO/COM/MET services operate daily between 1400/2200 UTC.</i>
		YURIMAGUAS – SPMS
C1597	21/03/09	2103091402/2106072100 EST Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios opera diariamente entre 1300/2100 UTC. Cualquier atención fuera de horario requiere previa coordinación. <i>2103091402/2106072100 EST Rescue and Fire Fighting Services operate daily between 1300/2100 UTC. Previous coordination for any other operation is required.</i>
C1598	21/02/28	2103091405/2106072100 EST Servicios FIS/AFIS/COM/MET/ARO opera diariamente entre 1300/2100 UTC. Cualquier atención fuera de horario requiere previa coordinación. <i>2103091405/2106072100 EST FIS/AFIS/COM/MET/ARO services operate daily between 1300/2100 UTC. Previous coordination for any other operation is required.</i>
C2335	21/03/31	2103311906/2106302100 EST Depresiones en franja: entre 760 m / 780 m lado derecho de la Pista 09 a 41 m del eje de pista y entre 1040 m / 1060 m lado derecho de la Pista 27 a 29 m del eje de pista. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103311906/2106302100 EST Depressions on strip: between 760 m / 780 m right side Runway 09 to 41 m of runway centerline and between 1040 m / 1060 m right side Runway 27 at 29 m of runway centerline. Pilots take caution to landing and takeoff.</i>

SERIES A/C	FECHA DATE	TEXTO TEXT
C2336	21/03/31	2103311907/2106302100 EST Obstáculo de antena de 45 m de altura a 524 m del Umbral de la Pista 09. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. Contactar Torre AFIS. <i>2103311907/2106302100 EST Obstacle antenna 45 m height at 524 m from Threshold Runway 09. Pilots caution to landing and takeoff. Contact to AFIS Tower.</i>
C2337	21/03/31	2103311909/2106302100 EST Postes de alta tensión de 1.5 m de altura a 150 m del Umbral Pista 09. Pilotos precaución y contactar con Torre AFIS para aterrizaje y despegue. <i>2103311909/2106302100 EST High tension poles 1.5 m height at 150 m from Threshold Runway 09. Pilots caution and contact to AFIS Tower to landing and takeoff.</i>
C2338	21/03/31	2103311910/2106302100 EST Franja de la Pista 09 a 740 m reducido lado izquierdo a 29.60 m. Franja de la Pista 27 a 780 m reducido lado izquierdo a 35.70 m. Pilotos tener precaución al aterrizaje y despegue. <i>2103311910/2106302100 EST Strip Runway 09 to 740 m reduced left side to 29.60 m. Strip Runway 27 to 780 m reduced left side to 35.70 m. Pilots caution to landing and takeoff.</i>
C2339	21/03/31	2103311912/2106302100 EST Debido a la cercanía de casas, aeronaves con categoría de estela turbulenta mediana despegarán a 50 m del Umbral de la Pista 27. Pilotos tener precaución y contactar Torre AFIS para el despegue. <i>2103311912/2106302100 EST Due to houses nearby, medium wake turbulence category aircrafts will takeoff at 50 m from Threshold Runway 27. Pilots caution and contact to AFIS Tower to takeoff.</i>
C2340	21/03/31	2103311914/2106302100 EST Umbral desplazado de la Pista 09 debido a hundimiento 100 m al lado derecho. Pilotos precaución al aterrizaje y despegue. Nuevas distancias declaradas: Pista 09: TORA No Utilizable, TODA No Utilizable, ASDA No Utilizable, LDA 1700 m. Pista 27: TORA 1700 m, TODA 1700 m, ASDA 1700 m, LDA No Utilizable. <i>2103311914/2106302100 EST Displaced Threshold Runway 09 due to sinking at 100 m right side. Pilots caution to landing and takeoff. New declared distances: Runway 09: TORA Unusable, TODA Unusable, ASDA Unusable, LDA 1700 m. Runway 27: TORA 1700 m, TODA 1700 m, ASDA 1700 m, LDA Unusable.</i>
C3247	21/05/03	2105031650/2106302100 EST Lado derecho de eje de pista 09 no disponible por hundimiento. Pilotos contactar con Torre de Control al aterrizaje y despegue. <i>2105031650/2106302100 EST Right side of centerline Runway 09 not available for sinking. Pilots contact to Control Tower to landing and takeoff.</i>
C3948	21/05/31	2105311502/2106302100 Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios degradados a categoría 2. <i>2105311502/2106302100 Rescue and Fire Fighting Services downgraded to category 2.</i>